

**03.07.2017 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK KUSURLAR TABLOSU**

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
<b>1</b>	<b>Aracın Tespiti</b>			
<b>1.1</b>	<b>Şasi No./Fabrika Tip Etiketi/Diğer Etiketler/Araç Ruhsatı</b>			
1.1.4	Araç şasi No.: Şasi gövdesi uygunsuz değiştirilmiş	Emniyetsiz	15.01.2012	
1.1.6	Motor No.: bulunamıyor.	Hafif Kusur	15.01.2012	
1.1.7	Motor No.: orijinal değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
1.1.8	Motor No.: yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
1.1.9	Motor No.: yanlış	Hafif Kusur	15.01.2012	
1.1.11	Fabrika tip etiketi: yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
1.1.12	Fabrika tip etiketi: okunamıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
1.1.13	Araç Ruhsatı: okunamıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
1.1.15	Araç Ruhsatı: Araç bilgilerinde silinti-kazıntı-düzeltilme var	Ağır Kusur	15.01.2012	
1.1.20	Motor No.: okunamıyor.	Hafif Kusur	15.01.2012	
1.1.22	Araç özellikleri: aracın rengi farklı	Ağır Kusur	15.01.2012	
1.1.23	Araç özellikleri: yakıt tipi farklı	Ağır Kusur	15.01.2012	
1.1.25	Araç özellikleri: Koltuk sayısı farklı	Ağır Kusur	15.01.2012	
1.1.26	Araç özellikleri: Azami yüklü ağırlığı araç cinsi/sınıfı ile uyuşmuyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
1.1.27	Araç özellikleri: Koltuk sayısı araç sınıfı/cinsi ile uyuşmuyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
1.1.28	Fabrika tip etiketi: gevşek	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
1.1.29	Fabrika tip etiketi: eksik veya yanlış bilgiler var	Hafif Kusur	15.01.2012	
1.1.30	Araç Ruhsatı: muayene kaşesi için yer yok	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
1.1.35	Tescil kayıtlarında Araç sınıfı yazmıyor, belirtilmemiş	Ağır Kusur	23.03.2015	
1.1.36	Araç şasi No.: bulunamıyor	Ağır Kusur	23.03.2015	
1.1.37	Araç şasi No.: yok	Ağır Kusur	23.03.2015	
1.1.38	Araç şasi No.: yanlış	Ağır Kusur	23.03.2015	
1.1.39	Araç şasi No.: Şasi numarasının bulunduğu parça uygunsuz değiştirilmiş	Ağır Kusur	23.03.2015	
1.1.40	Araç şasi No.: orijinal değil	Ağır Kusur	23.03.2015	2.07.2017
1.1.41	Araç şasi No.: okunamıyor.	Ağır Kusur	23.03.2015	
1.1.42	Araç şasi No.: tam değil, tescil kayıtlarına eksik yazılmış	Ağır Kusur	23.03.2015	
1.1.43	Araç şasi No.: Tescil kuruluşuna bildirilmeden izinsiz değiştirilmiş	Ağır Kusur	23.03.2015	
1.1.44	Araç Özellikleri : koltuk sayısı tescil kayıtlarında belirtilmemiş	Ağır Kusur	23.03.2015	
1.1.45	Tescil kayıtlarında yer alan azami yüklü ağırlık ilgili mevzuatında belirtilen sınırın üzerinde	Hafif Kusur	23.03.2015	
1.1.46	Araç özellikleri: araç sınıfı farklı	Ağır Kusur	23.03.2015	
1.1.47	Tescil kayıtlarında okul servisi ifadesi yok	Ağır Kusur	03.07.2017	
1.1.48	Tescil kayıtlarında ERİŞEBİLİR ifadesi yok	Hafif Kusur	03.07.2017	
<b>1.2</b>	<b>Ön /arka plaka</b>			
1.2.1	ön plaka şeffaf örtü ile kaplı	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
1.2.4	Plaka yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
1.2.5	Ön plaka: montaj alanı yanlış	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
1.2.6	arka plaka şeffaf örtü ile kaplı	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
1.2.7	Ön plaka: gevşek	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
1.2.8	Ön plaka: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
1.2.9	Ön plaka: zor okunuyor	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
1.2.11	Arka plaka: gevşek	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
1.2.12	Arka plaka: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
1.2.13	Arka plaka: zor okunuyor	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
1.2.15	Arka plaka: yeri değiştirilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
1.2.16	Arka plaka: damgası yok	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
1.2.19	Ön plaka: damgası yok	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
1.2.24	Plaka ölçüleri ve karakterler: Plaka Yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
1.2.25	Plaka Yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun değil	Ağır Kusur	03.07.2017	
<b>2</b>	<b>Fren Sistemi</b>			
<b>2.1</b>	<b>Servis Fren Sistemi</b>			
2.1.1	Asgari frenlemeye ulaşamıyor.	Emniyetsiz	15.01.2012	
<b>2.2</b>	<b>Ön Servis freni</b>			
2.2.1	Ön servis freni: fren etkisi çok düşük	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.2.2	Ön servis freni: fren etkisi çok fazla	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.2.3	Ön servis freni: fren tamamen çözülüyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.2.4	Servis freni:Fren sistemi uygunsuz monte edilmiş	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.2.5	Ön servis freni: fren tek tarafta etkili	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.2.6	Ön servis freni: fren etkisi farkı kabul edilebilir düzeyde değil (% 30'dan daha büyük)	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.2.7	Araç katarı fren sistemi: Çekicinin fren sisteminden ayrı kumanda edilen başka bir servis fren sistemi var	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.2.8	Servis fren devreleri:Ön ve arka fren sistemi birbirinden bağımsız olarak çalışmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.2.9	Servis freni: Diğer aksamlar üzerinde fren sistemini olumsuz etkileyen tadilat yapılmış.	Ağır Kusur	15.01.2012	
<b>2.3</b>	<b>Arka servis freni</b>			
2.3.1	Arka servis freni: fren sürtünme değeri salgılı	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.3.2	Arka servis freni: fren tamamen çözülüyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.3.3	Arka servis freni: fren tek tarafta etkili	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.3.4	Arka servis freni: fren etkisi farkı kabul edilebilir düzeyde değil (% 30'dan daha büyük)	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.3.5	Arka servis freni: fren etkisi çok düşük	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.3.6	Arka servis freni: fren etkisi çok fazla	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
<b>2.4</b>	<b>Kademelendirme / orantılı yükselme</b>			
2.4.1	Kademelendirme: servis freni kademelendirmesi çok zayıf	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.4.2	Kademelendirme: servis freni aniden kilitliyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.4.3	Kademelendirme: servis freni çok düşük kademelendiriliyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.4.4	Kademelendirme: park freni aniden kilitliyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.4.7	Orantılı yükselme: balata yanaşma ve sıkma süresi çok uzun	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.4.8	Orantılı yükselme: servis freni çok yavaş çözülüyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.4.9	Orantılı yükselme: el freni çok yavaş çözülüyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.4.10	Kademelendirme: ALB fren basınç değerleri imalatçı etiketine uygun değil	Ağır Kusur	23.03.2015	2.07.2017
2.4.12	Kademelendirme: ALB fren basınç değerleri imalatçı etiketine uygun değil/ALB değerleri yüke göre değişmiyor	Ağır Kusur	03.07.2017	
<b>2.5</b>	<b>Fren Sistemi Sızdırmazlığı</b>			
2.5.3	Fren sistemi: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.5.7	Fren sistemi : ana fren merkez silindiri sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.5.8	fren kuvvetlendirici kısmında sızdırma var	Ağır Kusur	15.01.2012	
<b>2.6</b>	<b>El freni etkisi</b>			
2.6.3	El freni Etkisi: 1. el freninin etkisi düşük	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.6.4	El freni Etkisi: 2. el freninin etkisi düşük	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.6.5	El freni Etkisi: 3. el freninin etkisi düşük	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.6.6	El freni Etkisi: 4. el freninin etkisi düşük	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.6.8	Elektrikli el freni çalışmıyor	Ağır Kusur	03.03.2014	
2.6.9	El freni: frenleme etkisi yeterli değil	Ağır Kusur	23.03.2015	
2.6.10	El freni: Fren sistemi uygunsuz monte edilmiş	Hafif Kusur	23.03.2015	
<b>2.7</b>	<b>El freninin eşit dağılımı</b>			
2.7.2	El freni: El fren etkisi farkı kabul edilebilir düzeyde değil, %70'dan daha büyük	Hafif Kusur	15.01.2012	

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
2.7.3	El freni: Elektrikli/elektronik kumandalı el fren etkisi farkı kabul edilebilir düzeyde değil, %95'den daha büyük	Hafif Kusur	15.01.2012	
<b>2.8</b>	<b>Daimi (yardımcı) fren sistemi</b>			
2.8.1	Daimi (yardımcı) fren sistemi: etkisi yok	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.8.2	Daimi (yardımcı) fren sistemi: tertibat sökülmüş	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.8.3	Daimi (yardımcı) fren sistemi: retarder uygunsuz monte edilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.8.4	Daimi (yardımcı) fren sistemi: Retarder bağlantısı yeterli değil	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.8.5	Daimi (yardımcı) fren sistemi: Retarder hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.8.6	Daimi (yardımcı) fren sistemi: Yanlış tip retarder mevcut	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.8.7	Daimi (yardımcı) fren sistemi: hava kaçakları var	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.8.8	Daimi (yardımcı) fren sistemi: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.8.9	Daimi (yardımcı) fren sistemi: boruları hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.8.11	Daimi (yardımcı) fren sistemi: etkisi çok düşük, ikaz doğrulama yapılamıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.8.12	Daimi (yardımcı) fren sistemi: etkisi çok düşük, kademelendirilemiyor	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.8.13	Daimi (yardımcı) fren sistemi: etkisi çok yüksek, ikaz doğrulama yapılamıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.8.15	Daimi (yardımcı) fren sistemi: İkaz sistemi üzerinden hata bildirimi veriyor.	Ağır Kusur	03.07.2017	
2.8.16	Daimi (yardımcı) fren sistemi: uygunsuz monte edilmiş	Hafif Kusur	03.07.2017	
2.8.17	Daimi (yardımcı) fren sistemi: hasarlı	Ağır Kusur	03.07.2017	
<b>2.9</b>	<b>Kompresör/Doldurma süresi</b>			
2.9.1	Kompresör: kompresör kayışı yıpranmış	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.9.2	Kompresör: doldurma süresi çok uzun	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.9.3	Kompresör: yağ pompalıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.9.4	Kompresör: basınç regülatöründe yağ kaçağı var	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.9.5	Kompresör: hava kurutucu sonradan monte edilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.9.6	Kompresör: doldurma süresi çok kısa	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.9.10	Kompresör (Basınç regülatörü) : sistem kesme basıncı çok yüksek	Ağır Kusur	03.03.2014	
2.9.11	Kompresör(Basınç regülatörü): sistem kesme basıncı çok düşük	Ağır Kusur	03.03.2014	
<b>2.10</b>	<b>Römork freni</b>			
2.10.1	Römork freni: etkisi yeterli değil	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.10.2	Römork freni: etkisi yok	Emniyetsiz	15.01.2012	
<b>2.11</b>	<b>Yay kurlmalı fren sistemi</b>			
2.11.4	Yay kurlmalı fren sistemi: etkisi yok	Ağır Kusur	23.03.2015	2.07.2017
2.11.5	Yay kurlmalı fren sistemi: fonksiyonu yok	Ağır Kusur	23.03.2015	2.07.2017
2.11.6	Yay kurlmalı fren sistemi: hava kaçırıyor	Ağır Kusur	23.03.2015	2.07.2017
2.11.8	Yay kurlmalı fren sistemi (Römork çözme valfi): yok	Ağır Kusur	03.07.2017	
2.11.9	Yay kurlmalı fren sistemi (Römork çözme valfi): etkisi yok	Ağır Kusur	03.07.2017	
2.11.10	Yay kurlmalı fren sistemi (Römork çözme valfi): fonksiyonu yok	Ağır Kusur	03.07.2017	
2.11.11	Yay kurlmalı fren sistemi (Römork çözme valfi): hava kaçırıyor	Ağır Kusur	03.07.2017	
<b>2.12</b>	<b>Enerji deposu/Basınçlı hava tankı</b>			
2.12.1	Basınçlı hava tankı: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.12.2	Basınçlı hava tankı: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.12.3	Basınçlı hava tankı: paslanmış	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.12.4	Basınçlı hava tankı: su boşaltma çalışmıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.12.9	Basınçlı hava tankı: onaysız	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.12.10	Basınçlı hava tankı: yeterince düzgün monte edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.12.11	Basınçlı hava tankı: emniyetsiz	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.12.12	Basınçlı hava tankı: tip etiketi yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.12.13	Basınçlı hava tankı: tip etiketi okunamıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
2.12.14	Basınçlı hava tankı: hatalı tamir edilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.12.15	Basınçlı hava tankı: su boşaltma sistemi uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.12.16	Basınçlı hava tankı: valfi sızdırıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
<b>2.13</b>	<b>Fren kuvvetlendirici/Ana fren merkez silindiri</b>			
2.13.1	Fren kuvvetlendirici / ana fren merkez silindiri:etkisiz	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.13.3	Fren kuvvetlendiricisi: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.13.4	Fren kuvvetlendiricisi: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.13.5	Ana fren merkez silindiri: fren pedalına basınca pedal düşüyor	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.13.6	Ana fren merkez silindiri: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.13.8	Fren hidrolik yağı deposu/kapağı: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.13.10	Fren hidrolik yağı deposu/kapağı: sızdırıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.13.12	Ana fren merkez silindiri: yaylanan pedal basıncı	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.13.13	Ana fren merkez silindiri: montaj alanı uygun değil	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.13.14	Ana fren merkez silindiri: pedala basınca eğiliyor	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.13.15	Ana fren merkez silindiri: bağlantıları uygun değil	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.13.16	Ana fren merkez silindiri: toz körüğü yok	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.13.17	Ana fren merkez silindiri: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.13.18	Fren hidrolik yağı deposu:yanlış fren hidroliği	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.13.20	Ana fren merkez silindiri: fren pompalamak mümkün değil	Ağır Kusur	03.03.2014	2.07.2017
2.13.21	Fren hidrolik yağı deposu: fren hidrolik yağ seviyesi çok düşük	Ağır Kusur	03.03.2014	2.07.2017
2.13.22	Fren hidrolik yağı deposu/kapağı: uygun değil, yok	Hafif Kusur	23.03.2015	2.07.2017
2.13.23	Fren hidrolik yağı deposu: fren hidrolik yağ seviyesi çok düşük	Ağır Kusur	03.07.2017	
2.13.24	Fren hidrolik yağı deposu/kapağı: uygun değil, yok	Hafif Kusur	03.07.2017	
2.13.25	Fren kuvvetlendirici / ana fren merkez silindiri:etkisiz	Ağır Kusur	03.07.2017	
2.13.26	Fren kuvvetlendiricisi: hasarlı	Ağır Kusur	03.07.2017	
2.13.27	Fren kuvvetlendiricisi: sızdırıyor	Ağır Kusur	03.07.2017	
2.13.28	Ana fren merkez silindiri: fren pedalına basınca pedal düşüyor	Ağır Kusur	03.07.2017	
2.13.29	Ana fren merkez silindiri: sızdırıyor	Ağır Kusur	03.07.2017	
2.13.30	Fren hidrolik yağı deposu/kapağı: hasarlı	Hafif Kusur	03.07.2017	
2.13.31	Fren hidrolik yağı deposu/kapağı: sızdırıyor	Hafif Kusur	03.07.2017	
2.13.32	Ana fren merkez silindiri: yaylanan pedal basıncı	Ağır Kusur	03.07.2017	
2.13.33	Ana fren merkez silindiri: montaj alanı uygun değil	Ağır Kusur	03.07.2017	
2.13.34	Ana fren merkez silindiri: pedala basınca eğiliyor	Ağır Kusur	03.07.2017	
2.13.35	Ana fren merkez silindiri: bağlantıları uygun değil	Ağır Kusur	03.07.2017	
2.13.36	Ana fren merkez silindiri: toz körüğü yok	Hafif Kusur	03.07.2017	
2.13.37	Ana fren merkez silindiri: hasarlı	Hafif Kusur	03.07.2017	
2.13.38	Ana fren merkez silindiri: fren pompalamak mümkün değil	Ağır Kusur	03.07.2017	
<b>2.14</b>	<b>Pedal/Fren kol boşluğu</b>			
2.14.1	servis freni: pedal/fren kol boşluğu: çok fazla	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.14.2	servis freni: pedal/fren kol hareketi: rezervi çok az	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.14.3	servis freni: pedal/fren kol boşluğu: çok kısa	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.14.4	servis freni: fren pedal lastiği yıpranmış	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.14.6	servis freni: pedal/fren kol yataklamasında boşluk var	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.14.7	servis freni: pedal/fren kol yataklamasında zor çalışıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.14.9	servis freni: fren pedal lastiği yok	Ağır Kusur	03.03.2014	
<b>2.15</b>	<b>El fren kolu çekme boşluğu/kilitleme sistemi</b>			
2.15.1	El freni:yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.15.3	El freni kilit sistemi: zor çalışıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
2.15.4	El freni kilit sistemi: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.15.5	El freni kilit sistemi: yataklama boşluğu var	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.15.6	El freni:kilit sistemi çalışmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.15.7	El freni kilit sistemi: sıkışık	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.15.8	El freni kilit sistemi: onaysız	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.15.9	El fren kolu çekme boşluğu: çok fazla	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.15.10	El fren kolu çekme boşluğu: çok küçük	Hafif Kusur	15.01.2012	
<b>2.16</b>	<b>Fren telleri/-çubukları</b>			
2.16.1	Fren telleri/fren çubukları/yönlendirme roleleri: Fren telleri zor çalışıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.16.2	Fren telleri/fren çubukları/yönlendirme roleleri: Fren çubukları zor çalışıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.16.3	Fren telleri/fren çubukları/yönlendirme roleleri:Yönlendirme roleleri zor çalışıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.16.4	Fren tel(leri): yeterince sabitlenmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.16.5	Fren tel(leri): hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.16.6	Fren tel(leri): sürtünmeden dolayı yıpranmış	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.16.7	Fren tel(leri): muhafaza çatlak	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.16.8	Fren tel(leri): düzgün değil	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.16.9	Fren tel(leri): yönlendirme rolesi yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.16.10	Fren çubukları: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.16.11	Fren çubukları: bükülmüş	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.16.12	Fren çubukları: yataklama boşluğu var	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.16.13	Fren çubukları: zor çalışıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.16.14	Fren çubukları: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.16.15	Fren çubukları: hatalı tamir edilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.16.16	Fren tel(leri): yarı çaplar çok küçük	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.16.17	Fren tel(leri): kuru çalışıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.16.18	Fren tel(leri): yönlendirme roleleri / yataklaması hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.16.19	Fren tel(leri): yönlendirme roleleri zor çalışıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.16.20	Fren telleri/fren çubukları: fren ayar cırcırı çalışmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.16.22	Fren telleri zor çalışıyor	Hafif Kusur	03.07.2017	
2.16.23	Fren çubukları zor çalışıyor	Hafif Kusur	03.07.2017	
2.16.24	Yönlendirme roleleri zor çalışıyor	Hafif Kusur	03.07.2017	
<b>2.17</b>	<b>Fren milleri /-kolları / ayarlayıcılar</b>			
2.17.1	Fren milleri /-kolu: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.17.2	Fren milleri /-kolu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.17.3	Fren milleri /-kolu: yataklama boşluğu var	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.17.4	Fren milleri /-kolu: zor çalışıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.17.5	Fren milleri /-kolu: hatalı tamir edilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.17.6	Fren milleri /-kolu: uygun olmayan tahvil oranı	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.17.7	Fren milleri /-kolu: bükülmüş	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.17.8	Fren milleri /-kolu: kırılmış	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.17.9	Fren milleri /-kolu: değiştirilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.17.10	Fren milleri /-kolu: otomatik ayarlama etkin değil	Ağır Kusur	15.01.2012	
<b>2.18</b>	<b>Ön fren boruları sol/sağ</b>			
2.18.3	Ön fren boruları:sol hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.18.4	Ön fren boruları:sağ hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.18.5	Ön fren boruları:sol sürtüyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.18.6	Ön fren boruları:sağ sürtüyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.18.7	Ön sol fren borusu: çok fazla korozyon var	Hafif Kusur	15.01.2012	

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
2.18.8	Ön sağ fren borusu: çok fazla korozyon var	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.18.9	Ön sağ fren borusu: uygun olarak serilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.18.10	Ön sağ fren borusu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.18.11	Ön sol fren borusu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.18.12	Ön sol fren borusu: uygun olarak serilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.18.13	Ön sol fren borusu: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.18.14	Ön sağ fren borusu: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
<b>2.19</b>	<b>Sol/sağ ön fren hortumları</b>			
2.19.1	Sol/sağ ön fren hortumları: sol hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.19.2	Sol/sağ ön fren hortumları: sağ hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.19.3	Sol/sağ ön fren hortumları: sol balon yapmış	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.19.4	Sol/sağ ön fren hortumları: sağ balon yapmış	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.19.5	Sol/sağ ön fren hortumları: sol sürtüyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.19.6	Sol/sağ ön fren hortumları: sağ sürtüyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.19.7	Sol/sağ ön fren hortumları: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.19.8	Sağ ön fren hortumu: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.19.9	Sol ön fren hortumu: uygun olarak serilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.19.10	Sol ön fren hortumu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.19.11	Sol ön fren hortumu: dönük	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.19.12	Sağ ön fren hortumu: uygun olarak serilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.19.13	Sağ ön fren hortumu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.19.14	Sağ ön fren hortumu: dönük	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.19.15	Sol ön fren hortumu: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
<b>2.20</b>	<b>Sol/sağ arka fren boruları</b>			
2.20.4	Sol/sağ arka fren boruları: sol hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.20.5	Sol/sağ arka fren boruları: sağ hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.20.6	Sol/sağ arka fren boruları: sol sürtüyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.20.7	Sol/sağ arka fren boruları: sağ sürtüyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.20.8	Sol arka fren borusu: çok fazla korozyon var	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.20.9	Sağ arka fren borusu: çok fazla korozyon var	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.20.11	Sol arka fren borusu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.20.12	Sağ arka fren borusu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.20.13	Sol arka fren borusu: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.20.14	Sağ arka fren borusu: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
<b>2.21</b>	<b>Orta fren boruları</b>			
2.21.2	Orta fren boruları: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.21.3	Orta fren boruları: çok fazla korozyon var	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.21.4	Orta fren boruları: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.21.5	Orta fren boruları: sürtüyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.21.6	Orta fren boruları: uygun olarak serilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.21.7	Orta fren boruları: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
<b>2.22</b>	<b>Orta ve sol/sağ arka fren hortumları</b>			
2.22.1	Orta ve sol/sağ arka fren hortumları: orta sol arka hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.22.2	Orta ve sol/sağ arka fren hortumları: orta sağ arka hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.22.3	Orta ve sol/sağ arka fren hortumları: orta sol arka balon yapmış	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.22.4	Orta ve sol/sağ arka fren hortumları: orta sol arka sürtüyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.22.5	Orta ve sol arka fren hortumu: uygun olarak serilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.22.6	Orta ve sol arka fren hortumu: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
2.22.8	Orta ve sağ arka fren hortumu:uygun olarak serilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.22.9	Orta ve sağ arka fren hortumu:uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.22.11	Orta ve sol/sağ arka fren hortumları: orta sağ arka balon yapmış	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.22.12	Orta ve sol/sağ arka fren hortumları: orta sağ arka sürtüyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.22.13	Orta ve sol arka fren hortumu: orta arka sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.22.14	Orta ve sol arka fren hortumu: sol arka sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.22.15	Orta ve sol arka fren hortumu: orta arka sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.22.16	Orta ve sağ arka fren hortumu: sağ arka sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
<b>2.23</b>	<b>Fren silindiri, Silindir kursu, Toz körükleri</b>			
2.23.17	Fren silindiri: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.23.18	Fren silindiri: kurs boyu çok büyük	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.23.19	Fren silindiri: pistonlar zor çalışıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.23.20	Fren silindiri: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.23.21	Fren silindiri: toz körükleri hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.23.22	Fren silindiri: toz körükleri yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.23.23	Fren silindiri: geri dönüş mekanizması hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.23.24	Fren silindiri: geri dönüş mekanizması yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
<b>2.24</b>	<b>Fren limitörü fonksiyonu/Ayarı</b>			
2.24.2	Fren limitörü: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.24.3	Fren limitörü: ayar çubuğu hatalı	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.24.4	Fren limitörü: yay hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.24.5	Fren limitörü: yanlış kapanıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.24.6	Fren limitörü: yanlış ayarlanmış	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.24.7	Fren limitörü: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.24.9	Fren limitörü: çalışmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.24.11	Dört yollu emniyet valfi: çalışmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.24.14	Fren valfleri/fren limitörü: imalatçı firmanın talimatına göre ayarlı değil.	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.24.15	ALB-kumanda çubuğu: bükülmüş	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.24.16	ALB-kumanda çubuğu: gevşek	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.24.17	ALB-kumanda çubuğu: yataklama hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.24.18	ALB-kumanda çubuğu: ALB kurallara aykırı olarak sökülümüş	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.24.19	Fren limitörü: değiştirilmiş	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.24.20	Fren limitörü uygun olmayan şekilde monte edilmiş	Ağır Kusur	04.02.2013	
2.24.21	Fren limitörü: Sökülmüş	Ağır Kusur	23.03.2015	
2.24.23	ALB-kumanda çubuğu: sıkı	Ağır Kusur	03.07.2017	
2.24.24	ALB-kumanda çubuğu: ALB Tip onayına aykırı olarak sökülümüş	Ağır Kusur	03.07.2017	
2.24.25	ALB-kumanda çubuğu: ALB Tip onayına uygun çalışmıyor	Ağır Kusur	03.07.2017	
<b>2.25</b>	<b>Havalı frenler / kaplin kafaları</b>			
2.25.2	Tekli fren kaplin kafası: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.25.3	Tekli fren kaplin kafası: valf sıkı	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.25.4	Çiftli fren kaplin kafaları: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.25.5	Çiftli fren kaplin kafaları: koruma kapak(ları): hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.25.6	Çiftli fren kaplin kafaları: renkleri tanımlanmamış	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.25.7	Fren kaplin kafası/basınç kontrol ucu: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.25.8	Fren kaplin kafası/basınç kontrol ucu: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.25.9	Fren kaplin kafası/basınç kontrol ucu: yanlış takılmış	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.25.10	Fren kaplin kafası/basınç kontrol ucu: gevşek	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.25.11	Çiftli fren kaplin kafaları: uygun olmayan şekilde değiştirilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012	

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
2.25.13	Basınç kontrol ucu bağlantıları: uygun olarak serilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.25.14	Basınç kontrol ucu bağlantıları: gevşek	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.25.16	Fren kaplin kafası: koruma kapak (ları) yok	Hafif Kusur	04.02.2013	
<b>2.26</b>	<b>Mekanik (römork) freni sistemi / Kopma halatı</b>			
2.26.1	Mekanik (römork) fren/dengeleme sistemi: dengesiz çalışıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.26.2	Mekanik fren yolu: çok büyük	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.26.3	Mekanik fren yolu: sona kadar dayanıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.26.4	Kopma halatı/halka: yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.26.5	Kopma halatı/halka: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.26.6	Kopma halatı/halka: kopuk	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.26.7	Mekanik (römork) fren: fren sistemi onaylı değil	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.26.8	Mekanik (römork) fren: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.26.9	Mekanik (römork) fren: tip etiketi yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.26.10	Mekanik (römork) fren: geri hareket kilidi yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.26.11	Mekanik (römork) fren: geri hareket kilidi hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.26.12	Mekanik (römork) fren: çubuklar ve körükler aşınmış	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.26.13	Mekanik (römork) fren: amortisör hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.26.16	Mekanik (römork) fren: hatalı	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.26.17	Mekanik fren yolu: çok az	Ağır Kusur	15.01.2012	
<b>2.27</b>	<b>Fren kampanaları/-diskleri</b>			
2.27.2	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren kampana(ları) ovallik var	Emniyetsiz	15.01.2012	2.07.2017
2.27.3	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren disk(leri) ovallik var	Emniyetsiz	15.01.2012	2.07.2017
2.27.4	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren kampana(ları) yanıl kalınlık çok az	Emniyetsiz	15.01.2012	2.07.2017
2.27.5	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren disk(leri) yanıl kalınlık çok az	Emniyetsiz	15.01.2012	2.07.2017
2.27.6	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren kampana(ları) salgılı	Emniyetsiz	15.01.2012	2.07.2017
2.27.7	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren disk(leri) salgılı	Emniyetsiz	15.01.2012	2.07.2017
2.27.8	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren kampana(ları) aşınma sınırına ulaşmış	Emniyetsiz	15.01.2012	2.07.2017
2.27.9	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri): Ön fren disk(leri) aşınma sınırına ulaşmış	Emniyetsiz	15.01.2012	2.07.2017
2.27.10	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri): Ön fren kampana(ları) kırılma var	Emniyetsiz	15.01.2012	2.07.2017
2.27.11	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri): Ön fren disk(leri) kırılma var	Emniyetsiz	15.01.2012	2.07.2017
2.27.12	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren kampana(ları) kırılma tehlikesi mevcut	Emniyetsiz	15.01.2012	2.07.2017
2.27.13	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren disk(leri) kırılma tehlikesi mevcut	Emniyetsiz	15.01.2012	2.07.2017
2.27.14	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren kampana(ları) hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.27.15	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren disk(leri) hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.27.16	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren kampana(ları) çatlak	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.27.17	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren disk(leri) çatlak	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.27.21	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren kampana(ları) yağlı	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.27.22	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren disk(leri) yağlı	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.27.23	Fren kampana(ları)/ -disk(leri): Fren kampana(ları) takviye plakası yok	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.27.24	Fren kampana(ları)/ -disk(leri): Fren disk(leri) takviye plakası yok	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.27.25	Fren kampana(ları)/ -disk(leri): Fren kampana(ları) paslanarak kırılmış	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.27.26	Fren kampana(ları)/ -disk(leri): Fren disk(leri) paslanarak kırılmış	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.27.27	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren kampana(ları) taşıma plakası yetersiz	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.27.28	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri):Ön fren disk(leri) taşıma plakası yetersiz	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.27.33	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri):Arka fren kampana(ları) yağlı	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.27.34	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri):Arka fren disk(leri) yağlı	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.27.35	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri):Arka fren kampana(ları) ovallik var	Emniyetsiz	15.01.2012	2.07.2017
2.27.36	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri):Arka fren disk(leri) ovallik va	Emniyetsiz	15.01.2012	2.07.2017



KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
2.27.37	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri):Arka fren kampana(ları) yanal kalınlık çok az	Emniyetsiz	15.01.2012	2.07.2017
2.27.38	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri):Arka fren disk(leri) yanal kalınlık çok az	Emniyetsiz	15.01.2012	2.07.2017
2.27.39	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri):Arka fren kampana(ları) yanal kalınlık salgılı	Emniyetsiz	15.01.2012	2.07.2017
2.27.40	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri):Arka fren disk(leri)yanal kalınlık salgılı	Emniyetsiz	15.01.2012	2.07.2017
2.27.41	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri):Arka fren kampana(ları) aşınma sınırına ulaşmış	Emniyetsiz	15.01.2012	2.07.2017
2.27.42	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri):Arka fren disk(leri) aşınma sınırına ulaşmış	Emniyetsiz	15.01.2012	2.07.2017
2.27.43	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): Arka fren kampana(ları) kırılma var	Emniyetsiz	15.01.2012	2.07.2017
2.27.44	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): Arka fren disk(leri) kırılma var	Emniyetsiz	15.01.2012	2.07.2017
2.27.45	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): Arka fren kampana(ları) kırılma tehlikesi	Emniyetsiz	15.01.2012	2.07.2017
2.27.46	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): Arka fren disk(leri) kırılma tehlikesi	Emniyetsiz	15.01.2012	2.07.2017
2.27.47	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): Arka fren kampana(ları) hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.27.48	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): Arka fren disk(leri) hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.27.49	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): Arka fren kampana(ları) çatlak	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.27.50	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): Arka fren disk(leri) çatlak	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.27.51	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): Arka fren kampana(ları) taşıma plakası yetersiz	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.27.52	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): Arka fren disk(leri) taşıma plakası yetersiz	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.27.54	Ön fren kampana(ları) salgı/ovallik var	Emniyetsiz	03.07.2017	
2.27.55	Ön fren disk(leri) salgı/ovallik var	Emniyetsiz	03.07.2017	
2.27.56	Ön fren kampana(ları) yanal kalınlık çok az	Emniyetsiz	03.07.2017	
2.27.57	Ön fren disk(leri) yanal kalınlık çok az	Emniyetsiz	03.07.2017	
2.27.58	Ön fren kampana(ları) aşınma sınırına ulaşmış	Emniyetsiz	03.07.2017	
2.27.59	Ön fren disk(leri) aşınma sınırına ulaşmış	Emniyetsiz	03.07.2017	
2.27.60	Ön fren kampana(ları) kırılma var	Emniyetsiz	03.07.2017	
2.27.61	Ön fren disk(leri) kırılma var	Emniyetsiz	03.07.2017	
2.27.62	Ön fren kampana(ları) kırılma tehlikesi mevcut	Emniyetsiz	03.07.2017	
2.27.63	Ön fren disk(leri) kırılma tehlikesi mevcut	Emniyetsiz	03.07.2017	
2.27.64	Ön fren kampana(ları) hasarlı	Ağır Kusur	03.07.2017	
2.27.65	Ön fren disk(leri) hasarlı	Ağır Kusur	03.07.2017	
2.27.83	Ön fren kampana(ları) çatlak	Ağır Kusur	03.07.2017	
2.27.66	Ön fren disk(leri) çatlak	Ağır Kusur	03.07.2017	
2.27.73	Ön fren kampana(ları) yağlı	Ağır Kusur	03.07.2017	
2.27.68	Ön fren disk(leri) yağlı	Ağır Kusur	03.07.2017	
2.27.69	Fren kampana(ları) takviye plakası yok	Ağır Kusur	03.07.2017	
2.27.70	Fren disk(leri) takviye plakası yok	Ağır Kusur	03.07.2017	
2.27.71	Ön fren kampana(ları) taşıma plakası yetersiz	Ağır Kusur	03.07.2017	
2.27.72	Ön fren disk(leri) taşıma plakası yetersiz	Ağır Kusur	03.07.2017	
2.27.73	Arka fren kampana(ları) yağlı	Ağır Kusur	03.07.2017	
2.27.74	Arka fren disk(leri) yağlı	Ağır Kusur	03.07.2017	
2.27.75	Arka fren kampana(ları) salgı/ovallik var	Emniyetsiz	03.07.2017	
2.27.76	Arka fren disk(leri) salgı/ovallik var	Emniyetsiz	03.07.2017	
2.27.77	Arka fren kampana(ları) aşınma sınırına ulaşmış	Emniyetsiz	03.07.2017	
2.27.78	Arka fren disk(leri) aşınma sınırına ulaşmış	Emniyetsiz	03.07.2017	
2.27.79	Arka fren kampana(ları) hasarlı	Emniyetsiz	03.07.2017	
2.27.80	Arka fren disk(leri) hasarlı	Emniyetsiz	03.07.2017	
2.27.81	Arka fren kampana(ları) taşıma plakası yetersiz	Ağır Kusur	03.07.2017	
2.27.82	Arka fren disk(leri) taşıma plakası yetersiz	Ağır Kusur	03.07.2017	
2.28	<b>Kontrol bağlantı uçları</b>			
2.28.3	Kontrol bağlantı uçları: yok	Ağır Kusur	15.01.2012	

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
2.28.4	Kontrol bağlantı uçları: kullanılmaz durumda	Ağır Kusur	15.01.2012	
<b>2.29</b>	<b>ALB-etiketi</b>			
2.29.1	ALB-etiketi: yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.29.2	ALB-etiketi: tam olarak yazılmamış	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.29.3	ALB-etiketi: yanlış bilgiler var	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.29.4	ALB-etiketi: okunamıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
<b>2.30</b>	<b>Fren balataları ön/arka</b>			
2.30.2	Ön fren balataları: aşınma sınırına aşılımış	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.30.3	Ön fren balataları: yağlanmış	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.30.4	Ön fren balataları: uygun monte edilmemiş.	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.30.5	Arka fren balataları: aşınma sınırına ulaşılmış	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.30.6	Arka fren balataları: aşınma sınırı aşılımış	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.30.7	Arka fren balataları: yağlanmış	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.30.8	Arka fren balataları: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.30.12	Ön fren balataları: aşınma limiti aşılımış	Ağır Kusur	03.07.2017	
<b>2.31</b>	<b>Frenlerin Serbestliği</b>			
2.31.1	Frenler: serbest çalışmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.31.2	Frenler: ayarlanmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.31.3	Servis freni: önce fren sisteminin basıncı boşaltıldıktan sonra frenlerin serbest kalmaması	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.31.4	Ön servis freni: tamamen bırakmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.31.5	Ön servis freni: sıkı	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.31.6	Arka servis freni: tamamen bırakmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.31.7	Arka servis freni: sıkı	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.31.8	El freni: tamamen bırakmıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.31.9	El freni: sıkı	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.31.10	Durak freni: tamamen bırakmıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.31.11	Durak freni: sıkı	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
2.31.12	Ön servis freni: fren sürtünme değeri salgılı	Ağır Kusur	23.03.2015	
2.31.14	Durak freni: tamamen bırakmıyor	Hafif Kusur	03.07.2017	
2.31.15	Durak freni: sıkı	Hafif Kusur	03.07.2017	
<b>2.32</b>	<b>Basınç göstergesi/Manometre</b>			
2.32.2	Basınç göstergesi: çok geç devreye giriyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.32.3	Basınç göstergesi: çok erken devreye giriyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.32.4	Basınç göstergesi/kontrol lambası: çalışmıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
2.32.5	Basınç göstergesi: yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.32.7	Manometre: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.32.9	Basınç göstergesi/manometre: doğru çalışmıyor	Ağır Kusur	04.02.2013	
<b>2.33</b>	<b>ABS - Otomatik blokaj önleyici</b>			
2.33.1	ABS sistemi: bozuk	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.33.2	ABS sistemi: ikaz sistemi üzerinden hata bildirimi veriyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.33.3	ABS sistemi: yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.33.4	ABS sistemi: onaysız takılmış	Ağır Kusur	15.01.2012	
2.33.6	ABS sistemi: ikaz lambası çalışmıyor	Ağır Kusur	23.03.2015	2.07.2017
2.33.8	ABS sistemi: ikaz lambası çalışmıyor/hatalı veya uygun olmayan bağlantı var	Ağır Kusur	03.07.2017	
<b>2.34</b>	<b>Kopma Emniyeti</b>			
2.34.1	Kopma Emniyeti: Kırmızı kaplin koptuğunda römork frenleme yapmıyor	Emniyetsiz	15.01.2012	
2.34.2	Kopma Emniyeti: Sarı kaplin koptuğunda, servis fren pedalına basıldıktan sonra römork frenleme yapmıyor	Emniyetsiz	15.01.2012	

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
2.34.3	Kopma Emniyeti: Çekici aracın Römork kumanda valfi arızalı	Emniyetsiz	15.01.2012	
2.34.4	Kopma Emniyeti: Sarı kaplin koptuğunda, servis fren pedalına basıldıktan sonra römork çok geç frenleme yapıyor	Emniyetsiz	15.01.2012	
2.34.5	Kopma Emniyeti: Sarı kaplin koptuğunda, servis fren pedalına basıldıktan sonra kırmızı kaplinde hava basıncı yeterince düşmüyor	Emniyetsiz	15.01.2012	
2.34.6	Kopma Emniyeti: Sarı kaplin koptuğunda, servis fren pedalına basıldıktan sonra kırmızı kaplinde hava basıncı çok geç düşüyor	Emniyetsiz	15.01.2012	
<b>2.35</b>	<b>Yay kurmalı el fren sistemi</b>			
2.35.1	Yay kurmalı el fren sistemi: İkaz sistemi çalışmıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
<b>2.36</b>	<b>Basınç emniyet valfi</b>			
2.36.1	Basınç emniyet valfi çalışmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
<b>3</b>	<b>Direksiyon Sistemi</b>			
<b>3.1</b>	<b>Direksiyon - son dayama</b>			
3.1.1	Direksiyon son dayaması: yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.1.2	Direksiyon son dayaması: yanlış pozisyonda	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.1.3	Direksiyon son dayaması: etkisiz	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.1.4	Direksiyon son dayaması: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.1.5	Direksiyon son dayaması: hatalı tamir edilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
<b>3.2</b>	<b>Direksiyon; Dayama noktaları</b>			
3.2.1	Direksiyon:tutukluluk yapıyor	Emniyetsiz	15.01.2012	
3.2.2	Direksiyon: zor çalışıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.2.3	Direksiyon: geri dönmüyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.2.4	Direksiyon: kilitleme noktaları yok	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
3.2.5	Direksiyon: sabit dururken direksiyonu çevirince ses geliyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.2.7	Direksiyon: kilitleme noktaları yok	Ağır Kusur	03.07.2017	
<b>3.3</b>	<b>Direksiyon / Boşluk</b>			
3.3.1	Direksiyon boşluğu çok fazla	Ağır Kusur	15.01.2012	
<b>3.4</b>	<b>Direksiyon Simidi/ Direksiyon</b>			
3.4.1	Direksiyon simidi/direksiyon: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.4.2	Direksiyon simidi/direksiyon: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.4.3	Direksiyon simidi/direksiyon: emniyetli değil	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.4.4	Direksiyon sistemleri: onaysız tadilat yapılmış	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.4.5	Direksiyon simidi/direksiyon: dönük monte edilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.4.6	Direksiyon simidi: onaysız direksiyon göbeği takılmış	Ağır Kusur	15.01.2012	
<b>3.5</b>	<b>Direksiyon yataklama/Direksiyon kolonu</b>			
3.5.1	Direksiyon yataklama: çok fazla boşluk	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.5.2	Direksiyon yataklama: içeri girmiş	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.5.3	Direksiyon yataklama: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.5.4	Direksiyon kolonu: gevşek	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.5.5	Direksiyon kolonu: lastik takoz hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.5.6	Direksiyon kolonu: toz körükleri hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.5.7	Direksiyon kolonu: mafsal boşluğu uygun değil	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.5.8	Direksiyon kolonu: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.5.9	Direksiyon kolonu: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
<b>3.6</b>	<b>Direksiyon dişli kutusu- toz körükleri</b>			
3.6.1	Direksiyon dişli kutusu- toz körük(leri): hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.6.2	Direksiyon dişli kutusu- toz körük(leri): gevşek	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.6.3	Direksiyon dişli kutusu- toz körük(leri): sızdırıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
3.6.4	Direksiyon dişli kutusu- toz körük(leri): yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.6.5	Direksiyon dişli kutusu- toz körük(leri): eksik	Hafif Kusur	15.01.2012	
<b>3.7</b>	<b>Direksiyon dişli kutusu / sızdırmazlık</b>			
3.7.1	Direksiyon dişli kutusu -sızdırmazlık: körük(leri) patlak	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.7.2	Direksiyon dişli kutusu -sızdırmazlık: körük(leri) hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.7.3	Direksiyon dişli kutusu: hidrolik boruları gevşek	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.7.4	Direksiyon dişli kutusu: hidrolik boruları hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.7.5	Direksiyon dişli kutusu: hidrolik boruları sürtüyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.7.6	Direksiyon dişli kutusu: direksiyon yağ seviyesi çok düşük	Hafif Kusur	15.01.2012	
<b>3.8</b>	<b>Direksiyon dişli kutusu:sabitleme bağlantısı</b>			
3.8.1	Direksiyon dişli kutusu-sabitleme: gevşek	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.8.2	Direksiyon dişli kutusu;sabitleme: lastik yataklama yağ ile erimiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.8.3	Direksiyon dişli kutusu;sabitleme: kırılmış	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.8.4	Direksiyon dişli kutusu;sabitleme: korozyon	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.8.5	Direksiyon dişli kutusu;sabitleme: emniyetsiz	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.8.6	Direksiyon dişli kutusu;sabitleme: çatlak	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.8.7	Direksiyon dişli kutusu;sabitleme: kırık	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.8.8	Direksiyon dişli kutusu;sabitleme: lastik yataklama	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
3.8.9	Direksiyon dişli kutusu;sabitleme: yataklar hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
<b>3.9</b>	<b>Direksiyon mafsalı-göbek diski</b>			
3.9.1	Direksiyon mafsal(ları): çok fazla boşluk var	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.9.2	Direksiyon mafsal(ları): solda çok fazla boşluk var	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.9.3	Direksiyon mafsal(ları): ortada boşluk var	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.9.6	Direksiyon mafsal(ları): sağda çok fazla boşluk var	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.9.7	Direksiyon mafsal(ları): ortada boşluk var	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.9.8	Direksiyon mafsal(ları): emniyetsiz	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.9.9	Direksiyon mafsal(ları): dönük	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.9.10	Direksiyon mafsal(ları): gerilimli monte edilmiş	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.9.18	Direksiyon mafsal(ları): toz kapak(ları): hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.9.19	Direksiyon mafsal(ları): toz kapak(ları): yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.9.20	Direksiyon göbek diski: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.9.21	Direksiyon göbek diski: çatlamış	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.9.22	Direksiyon göbek diski: şişmiş	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.9.23	Direksiyon göbek diski: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.9.25	Direksiyon göbek diski: bağlanmamış	Hafif Kusur	15.01.2012	
<b>3.10</b>	<b>İtme-Rot kolları</b>			
3.10.1	İtme- rot kolları: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.10.2	İtme- rot kolları: bükülmüş	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.10.3	İtme- rot kolları: kırılma tehlikesi var	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.10.4	İtme- rot kolları: hatalı tamirat yapılmış	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
3.10.5	İtme- rot kolları: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.10.6	İtme- rot kolları: emniyetsiz	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.10.7	İtme- rot kolları: ara boşluğu yeterli değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.10.8	İtme- rot kolları: sürtüyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.10.10	İtme- rot başı: toz lastiği hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.10.14	İtme- rot başı: yırtık	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
3.10.18	İtme- rot başı: soldaki kafada boşluk var	Ağır Kusur	03.03.2014	
3.10.19	İtme- rot başı: sağdaki kafada boşluk var	Ağır Kusur	03.03.2014	

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
3.10.20	İtme- rot kolları: sağda boşluk var	Ağır Kusur	23.03.2015	
3.10.21	İtme- rot kolları: solda boşluk var	Ağır Kusur	23.03.2015	
<b>3.11</b>	<b>Kutu tipi direksiyon dişli kutusu</b>			
3.11.1	Kutu tipi dişli kutusu: yerinden oynamış	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.11.2	Kutu tipi dişli kutusu: boşluk çok büyük	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.11.3	Kutu tipi dişli kutusu: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.11.4	Kutu tipi dişli kutusu: emniyetsiz	Ağır Kusur	15.01.2012	
<b>3.12</b>	<b>Direksiyon kolu</b>			
3.12.1	Direksiyon kolu: fazla boşluk mevcut	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.12.2	Direksiyon kolu: bükülmüş	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.12.3	Direksiyon kolu: çatlamış	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.12.4	Direksiyon kolu: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.12.5	Direksiyon kolu: kırılma tehlikesi var	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.12.6	Direksiyon kolu sağ: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.12.7	Direksiyon kolu sağ: emniyetsiz	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.12.8	Direksiyon kolu sol: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.12.9	Direksiyon kolu sol: emniyetsiz	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.12.10	Direksiyon kolu sağ: hatalı tamir edilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.12.11	Direksiyon kolu sol: hatalı tamir edilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.12.12	Direksiyon kolu yatağı: sol yerinden oynamış	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.12.13	Direksiyon kolu yatağı: sağ yerinden oynamış	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.12.14	Direksiyon kolu yatağı: sol yerinde dikey boşluk	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.12.15	Direksiyon kolu yatağı: sağ yerinde dikey boşluk	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.12.16	Direksiyon kolu: korozyon var	Hafif Kusur	15.01.2012	
<b>3.13</b>	<b>Direksiyon bağlantı kolu/teli</b>			
3.13.1	Direksiyon bağlantı kolu: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.13.2	Direksiyon bağlantı kolu: kırılma tehlikesi var	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.13.3	Direksiyon bağlantı kolu: çatlamış	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.13.4	Direksiyon bağlantı kolu: çökmüş	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
3.13.5	Direksiyon bağlantı kolu: hatalı tamir edilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.13.6	Direksiyon bağlantı kolu: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.13.7	Direksiyon bağlantı kolu: emniyetsiz	Ağır Kusur	15.01.2012	
<b>3.14</b>	<b>Direksiyon amortisörü</b>			
3.14.1	Direksiyon amortisörü: sızdırıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.14.2	Direksiyon amortisörü: sabitleme bağlantısı yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.14.3	Direksiyon amortisörü: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.14.4	Direksiyon amortisörü: etkisi zayıf	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.14.5	Direksiyon amortisörü: fonksiyonu yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.14.9	Direksiyon amortisörü: sabitleme; yeterli değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.14.11	Direksiyon amortisörü: sonradan monte edilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.14.12	Direksiyon amortisörü sökülmüş	Ağır Kusur	15.01.2012	
<b>3.15</b>	<b>Servo direksiyon/ Ek direksiyon/Borular/Hortumlar</b>			
3.15.1	Servo direksiyon için borular/hortumlar: sızdırıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.15.2	Servo direksiyon için borular/hortumlar: yağ kaçırıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.15.3	Servo direksiyon için borular/hortumlar: borular hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.15.4	Servo direksiyon için borular/hortumlar: hortumlar hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.15.5	Servo direksiyon için borular/hortumlar: borular uygun olarak serilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
3.15.6	Servo direksiyon için borular/hortumlar: hortumlar uygun olarak serilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
3.15.7	Servo direksiyon için borular/hortumlar: borular uygun olarak bağlanmamış	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.15.8	Servo direksiyon için borular/hortumlar: hortumlar uygun olarak bağlanmamış	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.15.9	Servo direksiyon için borular/hortumlar: borular sürtüyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.15.10	Servo direksiyon için borular/hortumlar: hortumlar sürtüyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.15.11	Servo direksiyon: ikaz sistemi (kontrol lambası) üzerinden hata bildirimi	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.15.12	Servo direksiyon hidrolik deposu: hidrolik seviyesi çok düşük	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.15.13	Servo direksiyon: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.15.14	Servo direksiyon: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.15.15	Servo direksiyon: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.15.16	Servo direksiyon: emniyetsiz	Ağır Kusur	15.01.2012	
3.15.18	Servo direksiyon: yeterince etkili değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
3.15.19	Servo direksiyon: fonksiyonu az	Hafif Kusur	15.01.2012	
<b>3.16</b>	<b>Direksiyon</b>			
<b>4</b>	<b>Görüş Alanı</b>			
<b>4.1</b>	<b>Görüş/Camlar/Güneşlik</b>			
4.1.1	Camlar:hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
4.1.2	Camlar:çizilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
4.1.3	Ön cam: çizik izleri var	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
4.1.4	Ön cam: hafif hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
4.1.5	Camlar:görüş sınırlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
4.1.6	Görüş: oldukça sınırlı aksesuar var	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
4.1.7	Görüş: oldukça sınırlı etiketler var	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
4.1.8	Görüş: folyolar vb. var	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
4.1.9	Görüş: yapıştırma etiketler var	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
4.1.10	Camlar: sürücünün görüş alanında hasar (taş çarpması) var	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
4.1.11	Ön cam: onaysız	Ağır Kusur	15.01.2012	
4.1.12	Camlar : sonradan boyanmış	Hafif Kusur	15.01.2012	
4.1.13	Camlar: sonradan film yapıştırılmış	Hafif Kusur	15.01.2012	
4.1.14	Camlar: folyoların montaj izni yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
4.1.16	Güneşlik hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
4.1.19	Ön cam : yok	Ağır Kusur	03.03.2014	
4.1.20	Arka cam : yok	Ağır Kusur	03.03.2014	
4.1.21	Yan cam (lar) : eksik	Ağır Kusur	03.03.2014	
4.1.22	Yan ve/veya arka camlar: onaysız	Hafif Kusur	03.03.2014	
4.1.23	Öncam:sürücünün görüş alanında görüşü engelleyecek şekilde hasar var	Ağır Kusur	03.07.2017	
4.1.24	Camlar: sürücü tarafındaki cam açılmıyor	Hafif Kusur	03.07.2017	
<b>4.2</b>	<b>Dikiz aynası</b>			
4.2.1	Dikiz aynası: mat	Hafif Kusur	15.01.2012	
4.2.3	Dikiz aynası: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
4.2.4	Dikiz aynası: gevşek	Hafif Kusur	15.01.2012	
4.2.5	Dış dikiz aynası: yanlış monte edilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
4.2.6	Dış dikiz aynası: çok düşük görüş alanı	Hafif Kusur	15.01.2012	
4.2.7	Dış dikiz aynası: ayarlanamıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
4.2.12	İç dikiz aynası: yanlış monte edilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
4.2.13	İç dikiz aynası: çok düşük görüş alanı	Hafif Kusur	15.01.2012	
4.2.14	Dış dikiz aynası: sağda yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
4.2.15	Dış dikiz aynası: solda yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
4.2.16	Sürüş/geniş açılı aynası/diğer aynalar: yok	Hafif Kusur	15.01.2012	

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
4.2.17	Sürüş/geniş açılı aynası/diğer aynalar: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
4.2.18	İç dikiz aynası: ayarlanamıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
4.2.19	İç dikiz aynası: yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
4.2.21	Dış dikiz aynası: soldaki ayna kullanılmaz durumda	Ağır Kusur	03.03.2014	
<b>4.3</b>	<b>Cam sileceği/Cam yıkama sistemi</b>			
4.3.1	Ön Cam sileceği: silecek süpürgeleri yıpranmış	Hafif Kusur	15.01.2012	
4.3.2	Ön Cam sileceği: çok fazla boşluk	Hafif Kusur	15.01.2012	
4.3.3	Ön Cam sileceği: yataklama boşluğu var	Hafif Kusur	15.01.2012	
4.3.4	Ön Cam sileceği: durma pozisyonu hatalı	Hafif Kusur	15.01.2012	
4.3.5	Ön Cam sileceği: yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
4.3.6	Ön Cam sileceği: çalışmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
4.3.7	Cam sileceği: Arka cam silecek süpürgesi aşınmış	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
4.3.8	Cam sileceği: Arka cam silecek süpürgesi hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
4.3.9	Cam sileceği: ArkArka cam silecek süpürgesi arızalı	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
4.3.10	Ön Cam yıkama sistemi: çalışmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
4.3.11	Far yıkama sistemi: yıkama pozisyonu uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
4.3.12	Far yıkama sistemi: çalışmıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
4.3.13	Cam yıkama/far yıkama su deposu: yıkama suyu çok az	Hafif Kusur	15.01.2012	
4.3.14	Cam yıkama/far yıkama su deposu: yıkama suyu yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
4.3.16	Cam sileceği: Arka cam silecek süpürgesi yıpranmış	Hafif Kusur	03.07.2017	
4.3.17	Cam sileceği: Arka cam silecek süpürgesi arızalı	Hafif Kusur	03.07.2017	
<b>5</b>	<b>Aydınlatma Tertibatları/Elektrik</b>			
<b>5.1</b>	<b>Far-Cam/Reflektör</b>			
5.1.1	Far-cam/reflektör: yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.1.2	Far-cam/reflektör: yanlış	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.1.5	Far reflektörü: mat	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.1.6	Far reflektörü: kör	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.1.7	Far reflektörü: paslanmış	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.1.8	Far: montaj pozisyonu hatalı	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.1.9	Far: onaysız	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.1.11	Far-cam/reflektör: kırık	Ağır Kusur	03.03.2014	
5.1.12	Far-cam/reflektör: çatlak	Ağır Kusur	03.03.2014	
5.1.13	Far/sinyal kolu fonksiyonunu tam olarak yerine getirmiyor	Ağır Kusur	03.03.2014	
5.1.14	Far-cam/reflektör: içi nemli	Hafif Kusur	03.03.2014	
<b>5.2</b>	<b>Aydınlatma</b>			
5.2.1	Aydınlatma Lambaları: Araçta mevzuata uygun olmayan renkte ve özellikle aydınlatma düzeneği var	Hafif Kusur	03.03.2014	
<b>5.3</b>	<b>Kısa huzmeli far</b>			
5.3.1	Kısa huzmeli far: ayarı çok yüksek	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.3.2	Kısa huzmeli far: ayarı düşük	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.3.3	Kısa huzmeli far: yönü hatalı	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.3.4	Kısa huzmeli far: montaj pozisyonu uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.3.5	Kısa huzmeli far: sayısı uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.3.6	Kısa huzmeli far: aksesuarla (kısmen) kapatılmış	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.3.7	Kısa huzmeli far: bağlantısı gevşek	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.3.8	Kısa huzmeli far: Her iki far fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.3.9	Kısa huzmeli far: bir tanesi fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.3.10	Kısa huzmeli far: ışık şiddeti zayıf	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.3.11	Kısa huzmeli far: yanlış renk	Ağır Kusur	15.01.2012	

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
5.3.12	Kısa huzmeli far: elektrik bağlantısı yanlış	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.3.13	Kısa huzmeli far: ampul(ler) dönük takılmış	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.3.14	Kısa huzmeli far: Far yükseklik ayarlayıcısı yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.3.15	Kısa huzmeli far: Far yükseklik ayarlayıcısı çalışmıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.3.19	Gaz deşarjlı far (xenon): Otomatik far yükseklik ayarlayıcısı yok	Ağır Kusur	03.03.2014	
5.3.20	Gaz deşarjlı far (xenon):Otomatik far yükseklik ayarlayıcısı çalışmıyor	Ağır Kusur	03.03.2014	
<b>5.4</b>	<b>Uzun far</b>			
5.4.1	Uzun huzmeli far: yanlış renk	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.4.2	Uzun huzmeli far: montaj pozisyonu uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.4.3	Uzun huzmeli far: sayısı uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.4.4	Uzun huzmeli far: aksesuarla (kısmen) kapatılmış	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.4.5	Uzun huzmeli far: bağlantısı gevşek	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.4.6	Uzun huzmeli far: elektrik bağlantısı yanlış	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.4.7	Uzun huzmeli far: ampul(ler) dönük takılmış	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.4.8	Uzun huzmeli far: ayarı çok yüksek	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.4.9	Uzun huzmeli far: ayarı düşük	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.4.10	Uzun huzmeli far: yönü hatalı	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.4.11	Uzun huzmeli far: her iki far fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.4.12	Uzun huzmeli far: bir tanesi fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.4.13	Uzun huzmeli far: ışık şiddeti zayıf	Hafif Kusur	15.01.2012	
<b>5.5</b>	<b>Sis farı</b>			
<b>5.5</b>	<b>Ön Sis farı</b>			
5.5.1	Sis farı: ayar hatalı	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
5.5.2	Sis farı: yön hatalı	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
5.5.3	Sis farı: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
5.5.4	Sis farı: ışık şiddeti zayıf	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
5.5.5	Sis farı: önu kapatılmış	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
5.5.6	Sis farı: camı hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
5.5.7	Sis farı: reflektörü mat	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
5.5.8	Sis farı: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
5.5.9	Sis farı: montaj pozisyonu uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
5.5.10	Sis farı: sayısı uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
5.5.11	Sis farı: bağlantısı gevşek	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
5.5.12	Sis farı: elektrik bağlantısı yanlış	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
5.5.13	Sis farı: montaj pozisyonu uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
5.5.15	Sis farı: Gaz deşarjlı far (xenon) onaysız takılmış	Ağır Kusur	03.03.2014	2.07.2017
5.5.16	Ön sis farı: rengi hatalı	hafif Kusur	03.07.2017	
5.5.17	Ön sis farı: ayar hatalı	Hafif Kusur	03.07.2017	
5.5.18	Ön sis farı: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	03.07.2017	
5.5.19	Ön sis farı: ışık şiddeti zayıf	Hafif Kusur	03.07.2017	
5.5.20	Ön sis farı: önu kapatılmış	Hafif Kusur	03.07.2017	
5.5.21	Ön sis farı:reflektörü mat	Hafif Kusur	03.07.2017	
5.5.22	Ön sis farı:hasarlı	Hafif Kusur	03.07.2017	
5.5.23	Ön sis farı: sayısı uygun değil	Hafif Kusur	03.07.2017	
5.5.24	Ön sis farı:bağlantısı gevşek	Hafif Kusur	03.07.2017	
5.5.25	Ön sis farı:elektrik bağlantısı yanlış	Hafif Kusur	03.07.2017	
5.5.26	Ön sis farı: Gaz deşarjlı far (xenon) onaysız takılmış	Ağır Kusur	03.07.2017	
<b>5.6</b>	<b>İlave Lambalar/Farlar</b>			



KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
5.6.1	İlave lamba(lar):fonksiyonu yetersiz	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
5.6.2	İlave lamba(lar):ışık şiddeti yetersiz	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
5.6.3	İlave lamba(lar):hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.6.4	İlave lamba(lar):gevşek bağlantı mevcut	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.6.5	İlave lamba(lar):reflektör mat	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
5.6.6	İlave lambalar: Far ve park (konum) lambalarından bağımsız çalışmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
<b>5.7</b>	<b>Park lambaları</b>			
5.7.1	Ön Park lamba(ları): fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.7.2	Ön Park lamba(ları): bazıları yanmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.7.3	Ön Park lamba(ları): yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.7.5	Sınır lamba(ları): camları hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.7.9	Arka Park lamba(ları): fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.7.10	Arka Park lamba(ları): bazıları yanmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.7.11	Arka Park lamba(ları): yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.7.12	Arka Park lamba(ları): rengi yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.7.13	Park lamba(ları): camı hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.7.14	Ön park lamba(ları): rengi yönetmeliğe uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.7.15	Park lamba(ları): montaj pozisyonu uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
<b>5.8</b>	<b>Sınırlama-/Şerit takip-/Yan İşaret lambaları</b>			
5.8.1	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları:hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.8.2	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları:cam/camların rengi solmuş	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.8.3	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları: yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.8.6	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları:rengi yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.8.7	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları:ışık şiddeti uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.8.8	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları:montaj pozisyonları uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.8.9	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları:sayısı yeterli değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.8.12	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları:kısmen yanmıyor	Hafif Kusur	03.03.2014	2.07.2017
5.8.13	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları:tamamen yanmıyor	Ağır Kusur	03.03.2014	
<b>5.9</b>	<b>Fren lambaları</b>			
5.9.1	Fren lamba(ları): kapatılmış	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.9.2	Fren lamba(ları): kısmen yanmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.9.3	Fren lamba(ları): pozisyonu hatalı	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.9.4	Fren lamba(ları): frenle ilişkili olmayan diğer lambaların yanmasına sebep oluyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.9.5	Fren lamba(ları): tamamen yanmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.9.6	Fren lamba(ları): ışık şiddeti uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.9.7	Fren lamba(ları): montaj alanı yanlış	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.9.8	Fren lamba(ları): sökülebilir parça üzerinde	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.9.9	Fren lamba(ları): montaj yeterli değil	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.9.10	Fren lamba(ları): sayısı çok fazla	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.9.11	Fren lamba(ları): hasarlı cam nedeniyle farklı renk veriyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.9.12	Fren lamba(ları): camların rengi solmuş	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.9.13	Fren lamba(ları): hatalı boyanmış	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.9.14	Fren lamba(ları): üçüncü fren lambası montaj alanı hatalı	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.9.15	Fren lamba(ları): üçüncü fren lambası bağlantısı hatalı	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.9.16	Fren lamba(ları): üçüncü fren lambası yanmıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
<b>5.10</b>	<b>Arka sis lambaları</b>			
5.10.1	Arka sis lamba(ları): fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.10.2	Arka sis lamba(ları): pozisyonu uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
5.10.3	Arka sis lamba(ları): hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.10.4	Arka sis lamba(ları): montajı uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
5.10.5	Arka sis lamba(ları): elektrik bağlantısı yanlış	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
5.10.6	Arka sis lamba(ları): montaj alanı yanlış	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.10.7	Arka sis lamba(ları):yan fren lambalarına çok yakın	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
5.10.8	Arka sis lamba(ları):sayısı fazla	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.10.9	Arka sis lamba(ları):eksik	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.10.10	Arka sis lamba(ları): fren lambası olarak kullanılmış	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.10.11	Arka sis lamba(ları): yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.10.13	Arka sis lamba(ları):rengi yanlış	Ağır Kusur	03.07.2017	
5.10.14	Arka sis lamba(ları):uygun cam yok	Ağır Kusur	03.07.2017	
<b>5.11</b>	<b>Plaka aydınlatma lambaları</b>			
5.11.1	Plaka aydınlatma lambaları: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.11.2	Plaka aydınlatma lambaları: montaj pozisyonu hatalı	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.11.3	Plaka aydınlatma lambaları: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.11.4	Plaka aydınlatma lambaları:bağlantısı yeterli değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.11.5	Plaka aydınlatma lambaları: montaj talimatına uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
5.11.6	Plaka aydınlatma lambaları: plakanın görünüşü yetersiz	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.11.8	Plaka aydınlatma lambaları: rengi yanlış	Ağır Kusur	03.07.2017	
<b>5.12</b>	<b>Reflektör ön/yan/arka</b>			
5.12.1	Reflektör: yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.12.2	Reflektör: eksik	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.12.3	Reflektör: yansımaya gücü yetersiz	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.12.4	Reflektör: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.12.5	Reflektör: uygun olmayan alana monte edilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.12.6	Reflektör: sayısı çok fazla	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.12.7	Reflektör: hatalı renk	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.12.10	Reflektif şeritler:yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.12.11	Reflektif şeritler:yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.12.12	Yan reflektörler: yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.12.13	Yan reflektörler: eksik	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.12.14	Yan reflektörler: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.12.16	Arka işaret levhası : onaysız	Ağır Kusur	03.03.2014	
5.12.17	Arka işaret levhası:yok	Ağır Kusur	03.03.2014	
5.12.19	Arka işaret levhası:montaj yeri/yönü hatalı	Ağır Kusur	23.03.2015	
<b>5.13</b>	<b>Gerilme lambası</b>			
5.13.2	Gerilme lambası: pozisyonu uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.13.3	Gerilme lambası: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.13.4	Gerilme lambası:montajı uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.13.5	Gerilme lambası:pozisyonu çok yüksek	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.13.7	Gerilme lambası:pozisyonu çok düşük	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.13.8	Gerilme lambası:yönü hatalı	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.13.9	Gerilme lambası: elektrik bağlantısı yanlış	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.13.10	Gerilme lambası: montaj alanı uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.13.12	Gerilme lambası: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	03.03.2014	
5.13.14	Gerilme lambası:rengi hatalı	Ağır Kusur	03.07.2017	
<b>5.14</b>	<b>Sinyal lambaları/Sürüş yön lambaları</b>			
5.14.1	Sinyal lambaları: kısmen yanmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
5.14.2	Sinyal lambaları: ön lambaların pozisyonu hatalı	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.14.3	Sinyal lambaları: arka lambaların pozisyonu hatalı	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.14.4	Sinyal lambaları: yan lambaların pozisyonu hatalı	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.14.5	Sinyal lambaları: tamamen yanmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.14.6	Sinyal lambaları: yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.14.7	Sinyal lambaları: camlar hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.14.8	Sinyal lambaları: rengi solmuş	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.14.9	Sinyal lambaları: sinyal frekansı çok hızlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.14.10	Sinyal lambaları: sinyal frekansı çok yavaş	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.14.11	Sinyal lambaları: ışık şiddeti uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.14.12	Sinyal lambaları: arka fren lambası ile birlikte yanıp sönüyor	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
5.14.13	Sinyal lambaları: rengi hatalı	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
5.14.14	Sinyal lambaları: yan çamurluk sinyal lambası yok	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
5.14.15	Sinyal lambaları: montaj alanı yanlış	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.14.16	Sinyal lambaları: hatalı yanıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.14.17	Sinyal lambaları: sinyal şalteri çalışmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.14.18	Sinyal lambaları: kol kırılmış	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.14.20	Çamurluk (yan)sinyal lambası çalışmıyor	Hafif Kusur	03.03.2014	
5.14.21	Sinyal lambaları: rengi hatalı	Ağır Kusur	03.07.2017	
5.14.22	yan sinyal lambası çalışmıyor	Hafif Kusur	03.07.2017	
5.14.23	yan sinyal lambası yok	Hafif Kusur	03.07.2017	
5.14.24	Sinyal lambaları: arka fren lambası ile birlikte yanıp sönüyor	Ağır Kusur	03.07.2017	
<b>5.15</b>	<b>Dörtlü ikaz sistemi</b>			
5.15.1	Dörtlü ikaz sistemi: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.15.2	Dörtlü ikaz sistemi: pozisyonu hatalı	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.15.3	Dörtlü ikaz sistemi: tamamen yanmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.15.4	Dörtlü ikaz sistemi: hatalı yanıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.15.5	Dörtlü ikaz sistemi: sinyal frekansı çok hızlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.15.6	Dörtlü ikaz sistemi: sinyal frekansı çok yavaş	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.15.7	Dörtlü ikaz sistemi: yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.15.8	Dörtlü ikaz sistemi: iptal edilmiş	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.15.9	Dörtlü ikaz sistemi: montaj alanı yanlış	Hafif Kusur	15.01.2012	
<b>5.16</b>	<b>İkaz İşareti/İkaz Tabelası/Diğer İşaretleme</b>			
5.16.4	İkaz tabelası yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.16.5	İkaz tabelası hatalı	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.16.6	Diğer işaretleme yok	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
5.16.7	Diğer işaretleme hatalı	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
5.16.8	Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı, dönerli, uyarı lambası Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı, dönerli, uyarı lambası yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.16.9	Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı, dönerli, uyarı lambası Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı, dönerli, uyarı lambası etkisiz	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.16.10	İkaz işareti /İkaz üçgen reflektörü:İkaz işareti yok	Hafif Kusur	23.03.2015	
5.16.11	İkaz işareti /İkaz üçgen reflektörü:İkaz işareti hatalı	Hafif Kusur	23.03.2015	
5.16.13	İkaz işareti /İkaz üçgen reflektörü:İkaz işareti eksik	Hafif Kusur	03.07.2017	
<b>5.17</b>	<b>Araç İçerisindeki Kontrol Lambaları</b>			
5.17.1	Dörtlü ikaz sistemi için kontrol lambası: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.17.2	Dörtlü ikaz sistemi için kontrol lambası: yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.17.3	Dörtlü ikaz sistemi için kontrol lambası: sürücünün görüş alanında değil	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
5.17.4	Kontrol lambası:Hava yastığı (Airbag) için sönmüyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.17.5	Hava yastığı (Airbag) için kontrol lambası:yanmıyor.	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.17.6	Uzun farlar için kontrol lambası: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.17.7	Uzun farlar için kontrol lambası: yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.17.8	Uzun farlar için kontrol lambası: sürücünün görüş alanında değil	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
5.17.9	Sinyaller için kontrol lambası: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.17.10	Sinyaller için kontrol lambası: yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.17.11	Sinyaller için kontrol lambası: sürücünün görüş alanında değil	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
5.17.12	Römork sinyalleri için kontrol lambası: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.17.13	Römork sinyalleri için kontrol lambası: yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.17.14	Römork sinyalleri için kontrol lambası: sürücünün görüş alanında değil	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
5.17.15	Kontrol lambası: ABS için yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.17.17	ABS için kontrol lambası:sürücünün görüş alanında değil	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
5.17.18	Arka sis lamba(ları)için kontrol lambası: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.17.19	Arka sis lamba(ları)için kontrol lambası: yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.17.20	Arka sis lamba(ları)için kontrol lambası: sürücünün görüş alanında değil	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
5.17.22	Kontrol lambası:ABS için rengi uygun değil	Hafif Kusur	03.03.2014	
<b>5.18</b>	<b>Çoklu soket/Kablo/Fiş</b>			
5.18.1	Çoklu soket/fiş: yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.18.2	Çoklu soket/fiş: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.18.3	Çoklu soket/fiş: topraklama hatalı	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.18.4	Çoklu soket/fiş: topraklama yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.18.5	Çoklu soket/fiş: mevcut sistem için uygun değildir (12V/24V).	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.18.6	Çoklu soket: su alıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.18.7	Çoklu soket: kapağı yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.18.8	Çoklu soket: kapak hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.18.9	Kablo: kesit(ler) yeterli değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.18.10	Kablo: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.18.11	Kablo: kısa serilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.18.12	Kablo: çok uzun serilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.18.13	Kablo: şase-/karoseri boyunca uygun serilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
5.18.15	Kablo: şasi-/karoseri boyunca uygun serilmemiş	Hafif Kusur	3.07.2017	
<b>5.19</b>	<b>Akü bağlantısı/üst kapak</b>			
5.19.3	Akü bağlantısı: gevşek	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.19.4	Akü bağlantısı: yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.19.5	Akü bağlantısı: yetersiz	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.19.6	Akü bağlantısı: Artı kutup başı üzerinde koruma kapağı yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.19.7	Akü: Asitli su seviyesi çok düşük	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
<b>5.20</b>	<b>Elektrik kabloları</b>			
5.20.1	Elektrik kabloları: sürtüyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.20.2	Elektrik kabloları: yeterince emniyete alınmamış	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.20.3	Elektrik kabloları: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
5.20.4	Elektrik kabloları: uygun olarak serilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.20.5	Elektrik kabloları: Şase/karoseri üzerindeki delikler içinden emniyetsiz geçirilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
5.20.6	Elektrik kabloları: ilave tesisatlar emniyete alınmamış.	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.20.7	Elektrik kabloları: kesit yeterli değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
5.20.9	Elektrik kabloları: Şasi/karoseri üzerindeki delikler içinden emniyetsiz geçirilmiş	Hafif Kusur	3.07.2017	
<b>6</b>	<b>Dingiller/Tekerlekler/Lastikler/Süspansiyon</b>			

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
<b>6.1</b>	<b>Ön aks gövdesi, Süspansiyon, Rotil</b>			
6.1.1	Ön aks: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.1.2	Ön aks: uygun tamirat yapılmamış	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.1.3	Ön aks süspansiyon sistemi:aşırı boşluk var	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.1.4	Ön aks süspansiyon sistemi:aşınma var	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.1.5	Ön aks süspansiyon sistemi:lastik yataklama takozu hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.1.6	Ön aks süspansiyon sistemi: -aks civataları gevşek	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.1.7	Ön aks süspansiyon sistemi: aks civataları hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.1.8	Ön aks: zor çalışıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.1.9	Ön aks: bükülmüş	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.1.10	Ön aks: çatlak var	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.1.11	Ön aks: kırık var	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.1.12	Ön aks: yağ sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.1.13	Ön aks: korozyona uğramış	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.1.14	Ön aks: orijinal değil	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
6.1.15	Ön aks: akson aşınmış	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.1.16	Ön aks: civatalar aşınmış	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.1.17	Ön aks: akson zor çalışıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.1.18	Ön aks: akson yalpalı dönüyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.1.19	Ön Sol Rotil: yerinden oynamış	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.1.20	Ön Sol Rotil: boşluk var	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.1.21	Ön Sağ Rotil:yerinden oynamış	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.1.22	Ön Sağ Rotil:boşluk var	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.1.23	Rotil/Alt Rotil: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.1.24	Rotil/Alt Rotil: bükülmüş	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.1.25	Rotil/Alt Rotil: kırılma tehlikesi var	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.1.26	Rotil/Alt Rotil: hatalı tamirat yapılmış	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.1.27	Rotil/Alt Rotil: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.1.28	Rotil/Alt Rotil: emniyetsiz	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.1.30	Mekanik süspansiyon sistemi havalı süspansiyon sistemi ile onaysız değiştirilmiş	Ağır Kusur	03.03.2014	
6.1.31	Ön salıncak/lar: aşırı boşluk var	Ağır Kusur	03.07.2017	
6.1.32	Ön salıncak/lar: hasarlı	Ağır Kusur	03.07.2017	
6.1.33	Ön salıncak/lar: gevşek	Ağır Kusur	03.07.2017	
<b>6.2</b>	<b>Ön Aks: Yaylar/Stabilizatör</b>			02.07.2017
<b>6.2</b>	<b>Ön Aks: Yaylar/Viraj Denge Çubuğu</b>		03.07.2017	
6.2.1	Ön yay(lar): kırılmış	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
6.2.2	Ön yay(lar): hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.2.3	Ön yay(lar): araç yere çok yakın	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.2.5	Ön yay(lar): askı donanımı yerinden oynamış	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.2.6	Ön yay(lar): yay çanağı sıkı	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.2.7	Ön yay(lar) hava boru(ları)/hava körük(leri): sızdırıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.2.8	Ön yay(lar) hava boru(ları)/hava körük(leri): hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.2.9	Ön yay(lar) hava boru(ları)/hava körük(leri): yataklamalar aşınmış	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.2.10	Ön yay(lar) hava boru(ları)/hava körük(leri): hatalı ayarlanmış	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.2.15	Ön stabilizatör: burulma sınırlaması yok	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
6.2.16	Ön yay(lar): yay pimleri/çatalı gevşek	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.2.19	Ön stabilizatör: hasarlı	Ağır Kusur	03.03.2014	2.07.2017
6.2.20	Ön stabilizatör: yataklaması kırık	Ağır Kusur	03.03.2014	2.07.2017

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
6.2.21	Ön viraj denge çubuğu : uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	23.03.2015	
6.2.22	Ön viraj denge çubuğu : yok	Ağır Kusur	23.03.2015	
6.2.23	Ön yaylar : yaylar uygun değiştirilmemiş	Hafif Kusur	03.07.2017	
6.2.24	Ön viraj denge çubuğu: hasarlı	Ağır Kusur	03.07.2017	
6.2.25	Ön viraj denge çubuğu: yataklaması kırık	Ağır Kusur	03.07.2017	
6.2.26	Ön viraj denge çubuğu: burulma sınırlaması yok	Hafif Kusur	03.07.2017	
6.2.27	Ön viraj denge çubuğu: yataklama boşluğu var	Ağır Kusur	03.07.2017	
<b>6.3</b>	<b>Ön aks: Amortisör</b>			
6.3.1	Ön amortisör: yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.3.2	Ön sol amortisör: etkisi zayıf	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.3.3	Ön sağ amortisör: etkisi zayıf	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.3.6	Ön sol amortisör: bağlantılarında boşluk mevcut	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.3.7	Ön sağ amortisör: bağlantılarında boşluk mevcut	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.3.9	Ön sağ/sol amortisör: kopuk,kırık	Ağır Kusur	03.03.2014	
<b>6.4</b>	<b>Ön aks: tekerlek yataklama rulmanı</b>			
6.4.1	Ön Sol Tekerlek Yataklama Rulmanı: çok fazla boşluk mevcut	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.4.2	Ön sol tekerlek yataklama rulmanı: sesli çalışıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.4.3	Ön Sağ Tekerlek Yataklama Rulmanı: çok fazla boşluk mevcut	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.4.4	Ön sağ tekerlek yataklama rulmanı: sesli çalışıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
<b>6.5</b>	<b>Arka aks: Aks gövdesi/Süspansiyon/Salıncaklar</b>			
6.5.2	Arka aks salıncağı: değiştirilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
6.5.3	Arka aks salıncağı: orijinal değil	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
6.5.4	Dördüncü dingil ilavesi yapılmış	Emniyetsiz	15.01.2012	
6.5.5	Arka Aks Gövdesi/Süspansiyon: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.5.6	Arka Aks Gövdesi/Süspansiyon: aşınma	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.5.7	Arka Aks Gövdesi/Süspansiyon: korozyona uğramış	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.5.8	Arka Aks Gövdesi: uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.5.9	Arka Aks Gövdesi: hatalı tamirat yapılmış	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.5.10	Arka aks süspansiyon sistemi: aşınma var	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.5.11	Arka aks süspansiyon sistemi: lastik yataklama takozları hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.5.12	Arka aks süspansiyon sistemi: aks civataları gevşek	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.5.13	Arka aks süspansiyon sistemi: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.5.14	Arka aks süspansiyon sistemi: uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.5.15	Arka aks süspansiyon sistemi: hatalı tamirat yapılmış	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.5.16	Arka aks süspansiyon sistemi: boylamasına yataklama çubuğu yerinden kaymış	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.5.17	Arka aks salıncağı: bükülmüş	Emniyetsiz	15.01.2012	2.07.2017
6.5.18	Arka aks salıncağı: çatlak var	Emniyetsiz	15.01.2012	2.07.2017
6.5.19	Arka aks salıncağı: kırık var	Emniyetsiz	15.01.2012	2.07.2017
6.5.20	Arka aks salıncağı: yataklama yerinden kaymış	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
6.5.21	Arka aks salıncağı: korozyona uğramış	Ağır Kusur	23.03.2015	
6.5.23	Arka salıncağ/lar: aşırı boşluk var	Ağır Kusur	03.07.2017	
6.5.24	Arka salıncağ/lar: hasarlı	Ağır Kusur	03.07.2017	
6.5.25	Arka salıncağ/lar: gevşek	Ağır Kusur	03.07.2017	
<b>6.6</b>	<b>Arka aks: Yaylar/Stabilizatör</b>			2.07.2017
<b>6.6</b>	<b>Arka aks: Yaylar/Viraj Denge Çubuğu</b>			
6.6.1	Arka yay(lar) : araç yere çok yakın	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.6.6	Arka yay(lar): yayların açılması durumda ön gerilim yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.6.7	Arka yay(lar): askı donanımı yerinden oynamış	Ağır Kusur	15.01.2012	

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
6.6.8	Arka yay(lar): yay çanağı sıkı	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.6.9	Arka yay(lar): yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.6.10	Arka yay(lar): hava boru(ları)/hava körük(leri): hava boru(ları)/hava körük(leri) sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.6.11	Arka yay(lar): hava boru(ları)/hava körük(leri): hava boru(ları)/hava körük(leri) hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.6.12	Arka yay(lar): hava boru(ları)/hava körük(leri): hava boru(ları)/hava körük(leri) yataklamalar aşınmış	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.6.13	Arka yay(lar): hava boru(ları)/hava körük(leri): hava boru(ları)/hava körük(leri) hatalı ayarlanmış	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.6.14	Arka stabilizatör: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
6.6.15	Arka stabilizatör: emniyetsiz	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
6.6.16	Arka stabilizatör: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
6.6.17	Arka stabilizatör: yataklaması kırık	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
6.6.18	Arka stabilizatör: yok	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
6.6.19	Arka yaylar : yay çatalı gevşek	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.6.20	Arka yaylar : boşta	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.6.21	Arka yaylar : hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.6.22	Arka yaylar : yaylar değiştirilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
6.6.24	Arka yaylar : yaylar uygun değiştirilmemiş	Hafif Kusur	03.07.2017	
6.6.25	Arka viraj denge çubuğu: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	03.07.2017	
6.6.26	Arka viraj denge çubuğu:emniyetsiz	Ağır Kusur	03.07.2017	
6.6.27	Arka viraj denge çubuğu:hasarlı	Ağır Kusur	03.07.2017	
6.6.28	Arka viraj denge çubuğu:yataklaması kırık	Ağır Kusur	03.07.2017	
6.6.29	Arka viraj denge çubuğu: yok	Ağır Kusur	03.07.2017	
<b>6.7</b>	<b>Lastikler</b>			
6.7.1	Lastiğin dış yüzeyi iskelete kadar aşınmış	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.7.2	Ek hareketli dingilde lastik yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.7.3	lastik sayısı eksik	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.7.6	Lastiğe batan yabancı maddeler var	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.7.8	Lastikler:Yüzey çatlamları mevcut	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.7.14	Lastikler: yarık, yırtık,kesik oluşmuş	Ağır Kusur	03.03.2014	
6.7.15	Lastikler: yanak kısmında balon oluşması	Ağır Kusur	03.03.2014	
<b>6.8</b>	<b>Lastik profil derinliği (sınırına ulaşıldı/çok yetersiz)</b>			
6.8.2	Lastik profil derinliği: lastik tek taraflı aşınmış	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.8.3	Lastik profil derinliği: lastik sürtünme yüzeyi aynı oranda aşınmamış	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.8.6	Lastikler: profil derinlik sınırı aşılmış	Ağır Kusur	03.03.2014	
6.8.7	Lastik profil derinliği: sınırda	Hafif Kusur	03.03.2014	
<b>6.9</b>	<b>Arka aks: Amortisör</b>			
6.9.1	Arka amortisör:yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.9.2	Sol arka amortisör: etkisi zayıf	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.9.3	Sağ arka amortisör: etkisi zayıf	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.9.4	Sol arka amortisör: yağ sızdırıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
6.9.5	Sağ arka amortisör: yağ sızdırıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
6.9.6	Sol arka amortisör: bağlantılarında boşluk	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.9.7	Sağ arka amortisör: bağlantılarında boşluk	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.9.9	Arka sağ/sol amortisör: kopuk,kırık	Ağır Kusur	03.03.2014	
<b>6.10</b>	<b>Arka aks: tekerlek yataklama rulmanı</b>			
6.10.3	Arka Aks Tekerlek Yataklama Rulmanı: zor dönüyor.	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.10.4	Sol Arka Tekerlek Yataklama Rulmanı: çok fazla boşluk.	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
6.10.5	Sağ Arka Tekerlek Yataklama Rulmanı: çok fazla boşluk.	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
6.10.9	Arka Aks Tekerlek Yataklama Rulmanı: çok fazla boşluk	Ağır Kusur	03.03.2014	

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
<b>6.11</b>	<b>Lastik ebatları/modeli/tanımlama işaretleri</b>			
6.11.1	Yanlış lastik ebadı: yük kapasitesi çok düşük	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.11.2	Yanlış lastik ebadı: yüksek hız için uygun değil	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.11.3	Yanlış lastik ebadı: Aynı aks üzerinde farklı ebatla lastik kullanılmış	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.11.4	Yanlış lastik: karma (Radial ve Cross-ply) lastik takılmış	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.11.5	Yanlış lastik: lastik-jant uyumu hatalı	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.11.8	Lastikler yanlış: dönüş yönü hatalı	Ağır Kusur	03.03.2014	
<b>6.12</b>	<b>Jant hasarları</b>			
6.12.1	Jant/jantlar: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.12.2	Jant/jantlar: jant teli gevşek	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.12.3	Jant/jantlar: jant teli yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.12.4	Jant/jantlar:korozyona uğramış	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.12.5	Jant/jantlar:hava kaçırma tehlikesi var	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.12.7	Jant/jantlar: hatalı tamir edilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
<b>6.13</b>	<b>Jant ebatları/tipi</b>			
6.13.1	Hatalı jantlar	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.13.2	Jantlar: hatalı balans kurşunları	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.13.3	Jantlar: hatalı supap montajı	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.13.4	Jantlar: jant kapakları/direksiyon ve fren parçaları ile uyumlu değil	Ağır Kusur	15.01.2012	
<b>6.14</b>	<b>Tekerlek bağlantıları</b>			
6.14.1	Tekerlek bağlantısı:hatalı bijon cıvataları	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.14.2	Tekerlek bağlantısı:hatalı bijon somunları	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.14.3	Tekerlek bağlantısı:somunlar gevşek	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.14.4	Tekerlek bağlantısı:cıvatalar gevşek	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.14.5	Tekerlek bağlantısı: bijon cıvataları yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.14.6	Tekerlek bağlantısı: bijon somunları yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
6.14.7	Tekerlek bağlantısı: bijon cıvataları kopmuş	Ağır Kusur	15.01.2012	
<b>6.15</b>	<b>Tekerlek (ön-düzen) geometrisi</b>			
6.15.1	Tekerlek geometrisi: olması gereken ayar değerlerinde sapmalar mevcut.	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.15.2	Tekerlek geometrisi: alçak ayarlanmış araç alt düzeni hatalı	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.15.3	Tekerlek geometrisi: yüksek ayarlanmış araç alt düzeni hatalı	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.15.4	Tekerlek geometrisi: araç tek taraflı sola çekiyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.15.5	Tekerlek geometrisi: araç tek taraflı sağa çekiyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
<b>6.16</b>	<b>Stepne/bağlantısı</b>			
6.16.1	Stepne: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.16.2	Stepne: yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.16.5	Stepne: bağlantısı uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
6.16.6	Stepne: keskin köşeli araç parçaları mevcut	Hafif Kusur	15.01.2012	
<b>7</b>	<b>Şase/karoseri - bağlı parçalar</b>			<b>2.07.2017</b>
<b>7</b>	<b>Şasi/karoseri - bağlı parçalar</b>			
<b>7.1</b>	<b>karoseri/taşıyıcı parçalar</b>			
7.1.1	Karoseri/taşıyıcı parçalar: orta solda kırık var	Ağır Kusur	15.01.2012	
7.1.2	Karoseri/taşıyıcı parçalar: kırık	Ağır Kusur	15.01.2012	
7.1.3	Karoseri/taşıyıcı parçalar: çatlak	Ağır Kusur	15.01.2012	
7.1.4	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bükülmüş	Ağır Kusur	15.01.2012	
7.1.5	Karoseri/taşıyıcı parçalar: ön solda kırık var	Ağır Kusur	15.01.2012	
7.1.6	Karoseri/taşıyıcı parçalar: ön solda çatlak var	Ağır Kusur	15.01.2012	
7.1.7	Karoseri/taşıyıcı parçalar: ön sağda kırık var	Ağır Kusur	15.01.2012	



KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
7.1.8	Karoseri/taşıyıcı parçalar: ön sağda çatlak var	Ağır Kusur	15.01.2012	
7.1.9	Karoseri/taşıyıcı parçalar: orta solda çatlak var	Ağır Kusur	15.01.2012	
7.1.10	Karoseri/taşıyıcı parçalar: orta sağda kırık var	Ağır Kusur	15.01.2012	
7.1.11	Karoseri/taşıyıcı parçalar: orta sağda çatlak var	Ağır Kusur	15.01.2012	
7.1.12	Karoseri/taşıyıcı parçalar: sol arkada kırık var	Ağır Kusur	15.01.2012	
7.1.13	Karoseri/taşıyıcı parçalar: sol arkada çatlak var	Ağır Kusur	15.01.2012	
7.1.14	Karoseri/taşıyıcı parçalar: sağ arkada kırık var	Ağır Kusur	15.01.2012	
7.1.15	Karoseri/taşıyıcı parçalar: sağ arkada çatlak var	Ağır Kusur	15.01.2012	
7.1.16	Karoseri/taşıyıcı parçalar: civataları gevşek	Hafif Kusur	15.01.2012	
7.1.17	Karoseri/taşıyıcı parçalar: kaynaklı tamirat yapılmış	Hafif Kusur	15.01.2012	
7.1.18	Karoseri/taşıyıcı parçalar: tamirat uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
<b>7.2</b>	<b>Karoseri/taşıyıcı parçalar: korozyon</b>			
7.2.1	Karoseri/taşıyıcı parçalar: Ön solda korozyon	Hafif Kusur	15.01.2012	
7.2.2	Karoseri/taşıyıcı parçalar: orta solda korozyon	Hafif Kusur	15.01.2012	
7.2.3	Karoseri/taşıyıcı parçalar: Sağ arkada korozyon	Hafif Kusur	15.01.2012	
7.2.5	Karoseri/taşıyıcı parçalar: Ön sağda korozyon	Hafif Kusur	15.01.2012	
7.2.6	Karoseri/taşıyıcı parçalar: orta sağda korozyon	Hafif Kusur	15.01.2012	
7.2.7	Karoseri/taşıyıcı parçalar: Sol arkada korozyon	Hafif Kusur	15.01.2012	
7.2.8	Karoseri/taşıyıcı parçalar: iç kısmın solda korozyon	Hafif Kusur	15.01.2012	
7.2.9	Karoseri/taşıyıcı parçalar: iç kısmın sağda korozyon	Hafif Kusur	15.01.2012	
<b>7.3</b>	<b>Karoseri/taşıyıcı parçalar: Civatalar/Perçinler/ Kaynak</b>			
7.3.1	Karoseri/taşıyıcı parçalar: civatalar/perçinler/kaynaklarda yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
7.3.3	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (civatalar/ perçinler/kaynak dikişler) ön sağda yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
7.3.9	Karoseri/taşıyıcı parçalar: civatalar/perçinler/kaynaklarda paslanma	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
7.3.10	Karoseri/taşıyıcı parçalar: civatalar/perçinler/kaynaklarda hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
7.3.11	Karoseri/taşıyıcı parçalar: civatalar/perçinler/kaynaklarda gevşek	Ağır Kusur	15.01.2012	
7.3.12	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (civatalar/ perçinler/kaynak dikişler) paslanmış	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
7.3.13	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (civatalar/ perçinler/kaynak dikişler) yırtılmış	Ağır Kusur	15.01.2012	
7.3.14	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (civatalar/ perçinler/kaynak dikişler) hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
7.3.15	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (civatalar/ perçinler/kaynak dikişler) gevşek	Ağır Kusur	15.01.2012	
7.3.16	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (civatalar/ perçinler/kaynak dikişler) ön solda yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
7.3.26	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (civatalar/ perçinler/kaynak dikişler) Sol arkada yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
7.3.34	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (civatalar/ perçinler/kaynak dikişler) sağ arkada yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
7.3.35	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (civatalar/ perçinler/kaynak dikişler) orta sağda yok	Ağır Kusur	04.02.2013	
7.3.36	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (civatalar/ perçinler/kaynak dikişler) orta sağda eksik	Ağır Kusur	04.02.2013	
<b>7.4</b>	<b>Araç alt koruması/Yan korumalar</b>			
7.4.1	Araç alt koruması: sıkıştırılmış	Hafif Kusur	15.01.2012	
7.4.2	Araç alt koruması: yanlış montaj pozisyonu	Hafif Kusur	15.01.2012	
7.4.3	Yan koruma/ları: yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
7.4.4	Araç alt koruması: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
7.4.5	Araç alt koruması: yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
7.4.7	Araç alt koruması yan koruma kapakları yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
7.4.8	Yan koruma/ları: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
7.4.13	Yan koruma/ları: yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	15.01.2012	
7.4.14	Yan koruma/ları: montajı uygun değil	Ağır Kusur	15.01.2012	
7.4.16	Arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi:Yok	Ağır Kusur	03.03.2014	
7.4.17	Arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi:Hasarlı	Ağır Kusur	03.03.2014	
7.4.18	Arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi: Montajı uygun değil	Ağır Kusur	03.03.2014	

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
7.4.19	Arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi:Yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	03.03.2014	
<b>7.5</b>	<b>Tehlikeli araç parçaları</b>			
7.5.1	Tehlikeli araç parçaları: yaralama tehlikesi var	Ağır Kusur	15.01.2012	
7.5.2	Tehlikeli araç parçaları: paslı keskin kenarlı karoser parçaları mevcut	Ağır Kusur	15.01.2012	
7.5.3	Tehlikeli araç parçaları: dışa taşan Egzoz boru(ları) mevcut	Hafif Kusur	15.01.2012	
7.5.4	Tehlikeli araç parçası: keskin kenarlı anten mevcut	Hafif Kusur	15.01.2012	
7.5.6	Tehlikeli araç parçası: keskin kenarlı tampon braket(leri) mevcut	Ağır Kusur	15.01.2012	
7.5.7	Tehlikeli araç parçası: onaysız monte edilen karoser parçaları mevcut	Ağır Kusur	15.01.2012	
7.5.8	Tehlikeli araç parçası: dışta kalan civatalar	Ağır Kusur	15.01.2012	
7.5.9	Tehlikeli araç parçası: sabitleme kelepçeleri	Ağır Kusur	15.01.2012	
7.5.10	Tehlikeli araç parçası: karoseri kenar profilleri	Ağır Kusur	15.01.2012	
7.5.11	Tehlikeli araç parçası: tampon ile karoser arası çok açık	Hafif Kusur	15.01.2012	
7.5.13	Tehlikeli araç parçası: tampon ile karoser arası keskin kenarlar mevcut	Hafif Kusur	15.01.2012	
7.5.14	Tehlikeli araç parçası: kabin içinde yerine oturmayan şalter vb. parçalar mevcut	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
7.5.15	Tehlikeli araç parçası: keskin kenarlı su kanalı mevcut	Hafif Kusur	15.01.2012	
7.5.16	Tehlikeli araç parçası: araç plakası keskin kenarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
7.5.18	Tehlikeli araç parçası: kabin içinde yerine oturmayan şalter, anahtar, düğme vb. parçalar mevcut	Hafif Kusur	03.07.2017	
<b>7.6</b>	<b>Çamurluklar</b>			
7.6.1	Çamurluklar: uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
7.6.2	Çamurluklar: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
7.6.3	Çamurluklar: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
7.6.11	Çamurluklar: paslı	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
7.6.12	Çamurluklar: tekere sürtüyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
7.6.16	Çamurluklar: yok	Ağır Kusur	03.03.2014	
7.6.17	Çamurluklar: eksik	Ağır Kusur	03.07.2017	
<b>8</b>	<b>Römork çeki sistemi</b>			
<b>8.1</b>	<b>Römork çeki sistemi/Beşinci teker</b>			
8.1.1	Römork çeki sistemi/beşinci teker: yırtılmış	Ağır Kusur	15.01.2012	
8.1.2	Römork çeki sistemi/beşinci teker: hatalı kaynak yapılmış	Ağır Kusur	15.01.2012	
8.1.3	Römork çeki sistemi/beşinci teker: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
8.1.4	Römork çeki sistemi/beşinci teker: yıpranmış	Ağır Kusur	15.01.2012	
8.1.5	Römork çeki sistemi/beşinci teker: korozyona uğramış	Ağır Kusur	15.01.2012	
8.1.6	Römork çeki sistemi/beşinci teker: tip etiketi yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
8.1.10	Yük etiket(leri): eksik	Ağır Kusur	15.01.2012	
8.1.11	Yük etiket(leri): yanlış	Ağır Kusur	15.01.2012	
8.1.12	Römork çeki sistemi/beşinci teker: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012	
8.1.13	Römork çeki sistemi/beşinci teker: alt taban koruyucu maddesi kazınmadan monte edilmiş	Ağır Kusur	15.01.2012	
8.1.14	Römork çeki sistemi/beşinci teker: izolasyon malzemesi üzerine monte edilmiş	Ağır Kusur	15.01.2012	
8.1.15	Römork çeki sistemi/beşinci teker: ön boşluk ölçüsüne uyulmamış	Ağır Kusur	15.01.2012	
8.1.16	Römork çeki sistemi/beşinci teker: yataklama hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
8.1.17	Römork çeki sistemi/beşinci teker: kilit sistemi bozuk	Ağır Kusur	15.01.2012	
8.1.18	Römork çeki sistemi/beşinci teker: araç üreticisine göre performanslı soğutucu yok	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
8.1.19	Yük etiket(leri): yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
8.1.21	Römork çeki sistemi/beşinci teker: kaplin civataları eksik	Ağır Kusur	03.03.2014	
8.1.22	Römork çeki sistemi/beşinci teker: kaplin civataları gevşek	Ağır Kusur	03.03.2014	
8.1.23	Römork çeki sistemi tescil kayıtlarına işlenmemiş	Ağır Kusur	23.03.2015	
<b>8.2</b>	<b>Çeki kancası ön/arka</b>			
8.2.2	Çeki kancası: erişilemiyor	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
8.2.4	Çeki kancası: arkada yok	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
8.2.5	Çeki kancası: ön erişilemiyor	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
8.2.6	Çeki kancası: arka erişilemiyor	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
8.2.8	Çeki kancası: aşınmış	Ağır Kusur	03.03.2014	2.07.2017
8.2.9	Çeki kancası: yok	Ağır Kusur	03.03.2014	2.07.2017
8.2.11	Çeki kancası: tescil kayıtlarına işlenmemiş	Ağır Kusur	23.03.2015	2.07.2017
8.2.12	Çeki kancası: erişilemiyor	Hafif Kusur	03.07.2017	
8.2.13	Çeki kancası: aşınmış	Ağır Kusur	03.07.2017	
8.2.14	Çeki kancası: yok	Ağır Kusur	03.07.2017	
8.2.15	Çeki kancası: tescil kayıtlarına işlenmemiş	Ağır Kusur	03.07.2017	
<b>8.3</b>	<b>Çeki sistemi bağlantısı</b>			
8.3.1	Çeki sistemi: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012	
8.3.2	Çeki sistemi: emniyetsiz	Ağır Kusur	15.01.2012	
8.3.3	Çeki sistemi: ebatları uygun değil	Ağır Kusur	15.01.2012	
8.3.4	Çeki sistemi: aşırı boşluk mevcut	Ağır Kusur	15.01.2012	
<b>8.4</b>	<b>Çeki sistemi</b>			
8.4.1	Çeki sistemi: bükülmüş	Ağır Kusur	15.01.2012	
8.4.2	Çeki sistemi: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
8.4.3	Çeki sistemi: çatal gözlerinde çok fazla boşluk var	Hafif Kusur	15.01.2012	
8.4.4	Çeki sistemi: çeki piminde çok fazla boşluk var	Hafif Kusur	15.01.2012	
8.4.5	Çeki sistemi: tip etiketi yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
8.4.6	Çeki sistemi: kapak yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
8.4.7	Çeki sistemi: civata yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
8.4.8	Çeki sistemi: emniyetli değil	Ağır Kusur	15.01.2012	
8.4.9	Çeki sistemi: çatlamış	Ağır Kusur	15.01.2012	
8.4.10	Çeki sistemi: aşınma var	Ağır Kusur	15.01.2012	
8.4.11	Çeki sistemi: hatalı tamir edilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
8.4.12	Çeki sistemi: şasenin bir parçası değil	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
8.4.17	Çeki sistemi: onaysız	Ağır Kusur	23.03.2015	
8.4.18	Çeki sistemi: şasinin bir parçası değil	Ağır Kusur	03.07.2017	
<b>8.5</b>	<b>Çeki sistemi yerden yüksekliği/yükseklik ayarı/ destek tekeri</b>			
8.5.1	Çeki sistemi: ayarlı değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
8.5.2	Çeki sistemi yerden yükseklik ayarı: çubuk bükülmüş	Hafif Kusur	15.01.2012	
8.5.3	Çeki sistemi desteği/destek tekeri: yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
8.5.4	Çeki sistemi desteği/destek tekeri: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
8.5.5	Çeki sistemi: yükseklik ayarı için kontrol sistemi yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
8.5.8	Çeki sistemi yerden yüksekliği: çok az	Hafif Kusur	15.01.2012	
8.5.9	Çeki sistemi yerden yükseklik ayarı: Tertibat çalışmıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
8.5.10	Çeki sistemi yerden yükseklik ayarı: hatalı kaynak yapılmış	Hafif Kusur	15.01.2012	
8.5.11	Çeki sistemi desteği/destek tekeri: ayarlanamıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
8.5.12	Çeki sistemi desteği/destek tekeri: destek braket bükülmüş	Hafif Kusur	15.01.2012	
<b>9</b>	<b>Yükleme kasası</b>			
<b>9.1</b>	<b>Yükleme kasası Taban/Yan duvarlar/Direkler</b>			
9.1.1	Taban/yan duvarlar/direkler: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
9.1.2	Taban/yan duvarlar/direkler: paslanmış	Hafif Kusur	15.01.2012	
9.1.4	Taban/yan duvarlar/direkler: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012	
9.1.5	Taban/yan duvarlar/direkler: emniyetsiz	Ağır Kusur	15.01.2012	
9.1.6	Taban/yan duvarlar/direkler: taban kayganlığı uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
9.1.7	Taban/yan duvarlar/direkler: bükülmüş	Hafif Kusur	15.01.2012	
9.1.8	Taban/yan duvarlar/direkler: taban döşemesi birleşim yerlerinde aralık var	Hafif Kusur	15.01.2012	
9.1.10	Taban/yan duvarlar/direkler: yüklem kasası ile tekerlek arası mesafe yeterli değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
<b>9.2</b>	<b>Tente-İskelet/Kapaklar</b>			
9.2.1	Tente-İskelet/Kapaklar: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
9.2.2	Tente-İskelet/Kapaklar: düzgün monte edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012	
9.2.3	Tente-İskelet/Kapaklar: gümrük için kurşun damgası bağlama sistemi yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
9.2.4	Tente-İskelet/Kapaklar: yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
9.2.5	Tente-İskelet/Kapaklar: eksik	Ağır Kusur	15.01.2012	
9.2.6	Tente-İskelet/Kapaklar: kapak emniyet mandalı yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
9.2.7	Tente-İskelet/Kapaklar: kapak emniyet mandalı yeterli değil	Ağır Kusur	15.01.2012	
9.2.8	Tente-İskelet/Kapaklar: kapak emniyet mandalı hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
9.2.9	Tente-İskelet/Kapaklar: kapaklar standartlara uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
<b>9.3</b>	<b>Damperli kasa Yükleme sistemi</b>			
9.3.1	Damperli yükleme sistemi: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
9.3.2	Damperli yükleme sistemi: onaysız	Ağır Kusur	15.01.2012	
9.3.3	Damperli yükleme sistemi: onaysız monte edilmiş	Ağır Kusur	15.01.2012	
9.3.4	Damperli yükleme sistemi: hidrolik sistem sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
9.3.5	Damperli yükleme sistemi: pnömatik sistem sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
9.3.6	Damperli yükleme sistemi: emniyetsiz	Ağır Kusur	15.01.2012	
9.3.8	Damperli yükleme sistemi: geçerli teknik inceleme raporu yok	Hafif Kusur	03.07.2017	
<b>10</b>	<b>Üst yapı</b>			
<b>10.1</b>	<b>Sürücü kabini</b>			
10.1.1	Sürücü kabini hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
10.1.4	Emniyet ropsu/kabini (tarım traktörü): bağlantı traktör tipine uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
10.1.5	Sürücü kabini: devirmesiz	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
10.1.6	Sürücü kabini: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
10.1.8	Sürücü kabini kabin üzerinde korozyon hasarları mevcut	Hafif Kusur	15.01.2012	
10.1.9	Sürücü kabini göçükler var	Hafif Kusur	15.01.2012	
10.1.13	Emniyet ropsu/kabini (tarım traktörü): yok	Ağır Kusur	03.03.2014	
10.1.14	Emniyet ropsu/kabini (tarım traktörü): hasarlı	Ağır Kusur	03.03.2014	
10.1.15	Sürücü kabini onaysız	Ağır Kusur	03.03.2014	
<b>10.2</b>	<b>Üst yapı montaj parçaları</b>			
10.2.1	Montaj parçaları: onaysız monte edilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
10.2.2	Montaj parçaları: onaysız	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
10.2.3	Spoiler: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
10.2.4	Ön tampon koruma demiri: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
10.2.5	Ön tampon koruma demiri: tampon koruma mesafesi çok büyük	Ağır Kusur	15.01.2012	
10.2.6	Ön tampon koruma demiri: onaysız	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
10.2.7	Ön tampon koruma demiri: onaysız monte edilmiş	Ağır Kusur	15.01.2012	
<b>10.3</b>	<b>Kapılar/Motor kaputu/Kapı kolları/Kilitler/ Mentşeler</b>			
10.3.2	Kapı(lar)/motor kaput(ları): kilitlemiyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
10.3.3	Kapı(lar)/motor kaput(ları): menteşe(ler)de boşluk var	Hafif Kusur	15.01.2012	
10.3.4	Kapı(lar)/motor kaput(ları): emniyetsiz	Ağır Kusur	15.01.2012	
10.3.5	Kapı(lar)/motor kaput(ları): çekme teli yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
10.3.6	Kapı(lar)/motor kaput(ları): çekme teli koparılmış	Hafif Kusur	15.01.2012	
10.3.7	Kapı(lar)/motor kaput(ları): kısmi kilitleme pozisyonu gerekli	Hafif Kusur	15.01.2012	
10.3.8	Kapı(lar)/motor kaput(ları): kapı kolları kullanılmıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
10.3.9	Kapı(lar)/motor kaput(ları): pas hasarları mevcut	Hafif Kusur	15.01.2012	
10.3.10	Kapı(lar)/motor kaput(ları): paslı keskin köşeler mevcut	Hafif Kusur	15.01.2012	
10.3.11	Kapı(lar)/motor kaput(ları): çekme kancası yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
10.3.12	Kapı(lar)/motor kaput(ları): çekme kancası koparılmış	Hafif Kusur	15.01.2012	
10.3.13	Kapı(lar)/motor kaput(ları): kilit/kilitler tam olarak çalışmıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
10.3.14	Kapı(lar)/motor kaput(ları): menteşeler yanlış takılmış	Hafif Kusur	15.01.2012	
10.3.16	Kapı(lar): kilitli	Ağır Kusur	03.03.2014	
<b>10.4</b>	<b>Koltukların montajı/Ayak dayamaları</b>			
10.4.1	Koltuk(lar): ayarlama olanakları yeterli değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
10.4.2	Koltuk(lar): emniyet kilidi yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
10.4.3	Koltuk(lar): emniyet kilidi çalışmıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
10.4.4	Ayak dayama(ları): uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
10.4.5	Koltuk(lar): doğru monte edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012	
10.4.6	Koltuk(lar): hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
10.4.7	Koltuk(lar): onaysız	Ağır Kusur	15.01.2012	
10.4.8	Koltuk(lar): dayama mesnedi kırılmış	Ağır Kusur	15.01.2012	
10.4.9	Ayak dayama(ları): hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
10.4.10	Ayak dayama(ları): bükülmüş	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
10.4.11	Ayak dayama(ları): birbirine çok yakın	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
10.4.12	Ayak dayama(ları): yok	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
10.4.13	Ayak dayama(ları): eksik	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
10.4.15	Ayak dayama(ları):hasarlı	Hafif Kusur	03.07.2017	
10.4.16	Ayak dayama(ları): yok	Hafif Kusur	03.07.2017	
10.4.17	Ayak dayama(ları): eksik	Hafif Kusur	03.07.2017	
<b>10.5</b>	<b>Üst yapı değişikliği</b>			
10.5.1	Üst yapı değişikliği: okul servisi için asgari özelliklerine dikkat edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012	
10.5.2	Üst yapı değişikliği: Proje, proje hesapları ve uygunluk belgesi onaysız	Ağır Kusur	15.01.2012	
10.5.3	Üst yapı değişikliği: Proje ve proje hesapları; ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun değil	Ağır Kusur	15.01.2012	
10.5.4	Üst yapı değişikliği: motor karavan için asgari özelliklerine dikkat edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012	
10.5.5	Üst yapı değişikliği: okul servisi yaşı ilgili Yönetmelikte belirtilenden büyük	Ağır Kusur	15.01.2012	
10.5.6	Üst yapı değişikliği: kamyon için asgari özelliklerine dikkat edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012	
10.5.7	Üst yapı değişikliği: kamyonet için asgari özelliklerine dikkat edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012	
10.5.8	Üst yapı değişikliği: minibüs için asgari özelliklerine dikkat edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012	
10.5.9	Üst yapı değişikliği: otobüs için asgari özelliklerine dikkat edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012	
10.5.10	Üst yapı değişikliği: traktör için asgari özelliklerine dikkat edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012	
10.5.11	Üst yapı değişikliği: römork-yanı römork için asgari özelliklere dikkat edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012	
10.5.12	Üst yapı değişikliği: Motosikletler, motorlu bisikletler için asgari özelliklere dikkat edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012	
10.5.13	Üst yapı değişikliği: binek araçları için asgari özelliklerine dikkat edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012	
10.5.14	Üst yapı değişikliği: çekici araç için asgari özelliklerine dikkat edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012	
10.5.15	Üst yapı değişikliği: Araç proje ve hesaplarındaki bilgiler ile araç özellikleri uyumsuz	Ağır Kusur	15.01.2012	
10.5.16	Üst yapı değişikliği: araç yeni bir model, cins, tip veya bir başka markaya dönüştürülmüş	Ağır Kusur	15.01.2012	
10.5.17	Üst yapı değişikliği: Uygunluk belgesindeki bilgiler ile araç özellikleri uyumsuz	Ağır Kusur	15.01.2012	
<b>10.6</b>	<b>Boyutlar</b>			
10.6.8	Boyutlar: Araç boyutları ilgili mevzuatta belirtilen ölçülerin %2'sinden fazla aşılması	Ağır Kusur	03.03.2014	
<b>11</b>	<b>Motor/Tahrik Debriyaj/Vites değiştirme</b>			
<b>11.1</b>	<b>Debriyaj/Vites değiştirme</b>			
11.1.1	Debriyaj: aşınmış	Ağır Kusur	15.01.2012	
11.1.2	Debriyaj: geri dönüş arızalı	Ağır Kusur	15.01.2012	

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
11.1.3	Debriyaj: gürültülü	Ağır Kusur	15.01.2012	
11.1.4	Debriyaj pedalı: yıpranmış	Hafif Kusur	15.01.2012	
11.1.5	Debriyaj/vites değiştirme: debriyaj hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
11.1.6	Debriyaj/vites değiştirme: vites değiştirme hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
11.1.7	Debriyaj: ayırmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
11.1.8	Debriyaj: kaçırıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
11.1.9	Vites değiştirme: vites çubuğu takılıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
11.1.10	Vites değiştirme: boşluk var	Hafif Kusur	15.01.2012	
11.1.11	Vites değiştirme: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
11.1.12	Vites değiştirme: geri vites kilidi bozuk	Hafif Kusur	15.01.2012	
11.1.13	Debriyaj pedalı: üst lastiği yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
11.1.15	Vites kutusu: vites sayısı onaysız değiştirilmiş	Ağır Kusur	03.03.2014	
11.1.16	Tahrik mili: kardan mili sökülmüş	Ağır Kusur	03.03.2014	
<b>11.2</b>	<b>Motor/Tahrik mili Zincir/Zincir muhafazası/Toz körükleri</b>			
11.2.1	Tahrik mil(leri): toz körükleri hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
11.2.2	Tahrik mil(leri): toz körükleri aşınmış	Hafif Kusur	15.01.2012	
11.2.3	Tahrik zinciri: aşınma	Hafif Kusur	15.01.2012	
11.2.4	Tahrik zinciri: Ön gerilim çok az	Hafif Kusur	15.01.2012	
11.2.5	Tahrik mil(leri): toz körükleri patlak	Hafif Kusur	15.01.2012	
11.2.6	Zincir muhafazası: gevşek	Hafif Kusur	15.01.2012	
11.2.7	Zincir muhafazası: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
11.2.8	Zincir muhafazası: yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
11.2.9	Tahrik zinciri: Ön gerilim çok fazla	Hafif Kusur	15.01.2012	
11.2.10	Zincir dişlisi: gevşek	Hafif Kusur	15.01.2012	
11.2.11	Zincir dişlisi: aşınmış	Hafif Kusur	15.01.2012	
11.2.12	Tahrik mili: boşluk var	Hafif Kusur	15.01.2012	
11.2.13	Tahrik mili: lastikli mafsal hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
11.2.14	Zincir dişlisi: diş sayısı yanlış	Hafif Kusur	15.01.2012	
11.2.15	Tahrik mili: kardan mili-ara yataklaması hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
<b>11.3</b>	<b>Motor/Tahrik</b>			
11.3.2	Motor kulakları: kenardan çatlamış	Hafif Kusur	15.01.2012	
11.3.3	Kardan mili/diferansiyel askısı: çok yumuşak	Hafif Kusur	15.01.2012	
11.3.4	Kardan mili/diferansiyel askısı: kenardan çatlamış	Hafif Kusur	15.01.2012	
11.3.5	Kuyruk Mili Muhafazası:sabit değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
11.3.6	Motor kulakları: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
11.3.7	Şanzıman kulakları: lastik takozlar şişmiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
11.3.8	Şanzıman kulakları: çok yumuşak	Hafif Kusur	15.01.2012	
11.3.9	Şanzıman kulakları: Kenardan çatlamış	Hafif Kusur	15.01.2012	
11.3.10	Kardan mili/diferansiyel askısı: lastik takoz şişmiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
11.3.11	Kuyruk Mili Muhafazası:hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
11.3.12	Kuyruk Mili Muhafazası: yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
<b>12</b>	<b>Motosiklet, Motorlu Bisiklet</b>			
<b>12.1</b>	<b>Motosiklet siperliği</b>			
12.1.2	Motosiklet siperliği: motosiklet için onaylanmamış	Hafif Kusur	15.01.2012	
12.1.3	Motosiklet siperliği: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
12.1.4	Motosiklet siperliği: yırtılmış	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
12.1.7	Motosiklet siperliği: uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
<b>12.2</b>	<b>Koruma başlığı</b>			

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
12.2.1	Koruma başlığı (kask): yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
<b>12.3</b>	<b>Tutamaklar</b>			
12.3.1	Tutamak(lar): yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
12.3.2	Tutamak(lar): hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
12.3.3	Tutamak(lar): eksik	Hafif Kusur	15.01.2012	
12.3.4	Tutamak(lar): sayısı yeterli değil	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
12.3.5	Tutamak(lar): uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
<b>12.4</b>	<b>Eşya taşıma/Çantalar</b>			
12.4.1	Eşya taşıma/çantalar: onaysız monte edilmiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
12.4.2	Eşya taşıma/çantalar: üst çanta (Top-Case) takılmış	Hafif Kusur	15.01.2012	
12.4.3	Eşya taşıma/çantalar: motosiklet şasesinin dışına taşıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
12.4.4	Eşya taşıma/çantalar: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
12.4.5	Eşya taşıma/çantalar: motosiklet tipine uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
12.4.6	Eşya taşıma/çantalar: onaysız	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
12.4.7	Eşya taşıma/çantalar: plaka/lamba kapanmış	Hafif Kusur	15.01.2012	
12.4.8	Eşya taşıma/çantalar: keskin kenarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
12.4.10	Eşya taşıma/çantalar: motosiklet gövdesinin dışına taşıyor	Hafif Kusur	03.07.2017	
<b>12.5</b>	<b>Motosiklet ayağı</b>			
12.5.1	Motosiklet ayağı: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
12.5.2	Motosiklet ayağı: kendiliğinden geri kapanmıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
12.5.3	Motosiklet ayağı: sürüş pozisyonunda emniyetsiz	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
12.5.4	Motosiklet ayağı: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
12.5.5	Motosiklet ayağı: 2.Yay yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
12.5.6	Motosiklet ayağı: onaysız	Hafif Kusur	15.01.2012	
12.5.7	Motosiklet ayağı: yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
12.5.8	Motosiklet ayağı: Yan dayama ayağı çok kısa	Hafif Kusur	15.01.2012	
12.5.9	Amortisör kovani: hasarlı	Ağır Kusur	23.03.2015	
12.5.11	Motosiklet ayağı: emniyetli kapanmıyor	Ağır Kusur	03.07.2017	
<b>12.6</b>	<b>Motosiklet Selesi</b>			
12.6.1	Sele:uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
12.6.2	Sele:onaysız	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
12.6.3	Sele:Sele montajı için motosiklet uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
12.6.4	Sele: onaysız sele tipi	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
12.6.5	Sele:hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
<b>13</b>	<b>Diğer Donanımlar</b>			
<b>13.1</b>	<b>Emniyet kemerleri</b>			
13.1.1	Ön, arka kemer(ler): Ön kemer/kemerler yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
13.1.2	Ön, arka kemer(ler): onaylı değil	Ağır Kusur	15.01.2012	
13.1.3	Ön, arka kemer(ler): uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012	
13.1.4	Ön, arka kemer(ler): kemer kilidi/kilitleri bozuk	Ağır Kusur	15.01.2012	
13.1.5	Ön, arka kemer(ler): Arka kemer/kemerler yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
13.1.6	Ön, arka kemer(ler): hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
13.1.7	Ön, arka kemer(ler): aşırı uzamış	Ağır Kusur	15.01.2012	
13.1.8	Ön, arka kemer(ler): kullanılamaz durumda	Ağır Kusur	15.01.2012	
13.1.9	Ön, arka kemer(ler): doğru monte edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
<b>13.2</b>	<b>Hava Yastığı (Airbag)</b>			
13.2.1	Hava Yastığı (Airbag): Hava yastığı hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
<b>13.3</b>	<b>Kalorifer/Havalandırma</b>			

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
13.3.1	Kalorifer: yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
13.3.2	Kalorifer: tam olarak çalışmıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
13.3.3	Kalorifer: iptal edilmiş	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
13.3.4	Kalorifer: ön cam buğu giderme çalışmıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
<b>13.4</b>	<b>Direksiyon kilidi</b>			
13.4.1	Direksiyon kilidi: fonksiyonu yerine getiremiyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
13.4.2	Direksiyon kilidi: direksiyon/direksiyon dayamaları, kontak anahtarları çekilmeden önce kilitleniyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
13.4.3	Direksiyon kilidi: direksiyon kilitli olmasına rağmen motor çalışmaya hazır	Ağır Kusur	15.01.2012	
<b>13.5</b>	<b>Tekerlek alt takozları</b>			
13.5.1	Takoz(lar): yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
13.5.2	Takoz(lar): 2 adet gerekli	Hafif Kusur	15.01.2012	
13.5.3	Takoz(lar): uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
13.5.4	Takoz(lar): hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
13.5.5	Takoz(lar): yanlış ebatlarda	Hafif Kusur	15.01.2012	
<b>13.6</b>	<b>Korna/Akustik ikazlar</b>			
13.6.1	Korna: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
13.6.2	Korna: bağlantısı hatalı	Hafif Kusur	15.01.2012	
13.6.3	Korna: ses gücü bozuk	Ağır Kusur	15.01.2012	
13.6.4	Korna: ses ahengi bozuk	Ağır Kusur	15.01.2012	
13.6.5	Korna: yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
13.6.6	Korna: montaj yeri uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
13.6.7	Siren: montaj yeri hatalı	Hafif Kusur	15.01.2012	
13.6.8	Siren: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
<b>13.7</b>	<b>Takometre/Takograf/Kontrol cihazı</b>			
<b>13.8</b>	<b>Hız sınırlayıcı</b>			
13.8.1	Hız sınırlayıcı: çalışmıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
13.8.2	Hız sınırlayıcı: yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
13.8.3	Hız sınırlayıcı: montajı hatalı	Hafif Kusur	15.01.2012	
13.8.4	Hız sınırlayıcı: kontrol belgesi geçersiz	Hafif Kusur	15.01.2012	
13.8.5	Hız sınırlayıcı: montaj etiketi geçersiz	Hafif Kusur	15.01.2012	
13.8.6	Hız sınırlayıcı: cihaz hatalı	Hafif Kusur	15.01.2012	
13.8.7	Hız sınırlayıcı: kontrol belgesi yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
13.8.8	Hız sınırlayıcı: montaj etiketi yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
<b>13.9</b>	<b>Takometre</b>			
13.9.1	Hız göstergesi: çalışmıyor	Ağır Kusur	23.03.2015	
13.9.2	Km sayacı göstergesi : çalışmıyor	Ağır Kusur	23.03.2015	
13.9.3	Aracın km sayacı: bir önceki muayeneye göre düşürülmüş	Hafif Kusur	23.03.2015	
13.9.5	Çalışma saati göstergesi : çalışmıyor	Hafif Kusur	03.07.2017	
<b>13.10</b>	<b>Takograf</b>			
13.10.1	Takograf: Yok	Ağır Kusur	23.03.2015	
13.10.2	Takograf : İlgili mevzuatında belirtilen niteliğe uygun değil	Ağır Kusur	23.03.2015	
13.10.3	Takograf: Geçerli muayenesi yok	Ağır Kusur	23.03.2015	
<b>14</b>	<b>Çevre Kirliliği: Gürültü oluşumu/ Parazit önleme/Yağ, Hidrolik, Sıvı kaçaqları</b>			
<b>14.1</b>	<b>Yakıt/Gaz boruları, deposu, atık gaz</b>			
14.1.1	Yakıt/gaz boruları/depo: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
14.1.2	Yakıt/gaz boruları/depo: gevşek	Ağır Kusur	15.01.2012	
14.1.3	Yakıt/gaz boruları/depo: paslanmış	Ağır Kusur	15.01.2012	
14.1.4	Yakıt/gaz boruları/depo: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	



KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
14.1.5	Atık gaz: borular uygun serilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
14.1.6	Sıvı Gaz Sistemi: camlar üzerinde ikaz etiketleri yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
14.1.7	Yakıt/Gaz Sistemi:gaz/yakıt kesme sistemi-emniyeti arızalı	Ağır Kusur	15.01.2012	
14.1.8	Yakıt/Gaz Sistemi: gaz/yakıt kesme sistemi-emniyeti yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
14.1.9	Yakıt-/gaz boruları: uygun olarak serilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012	
14.1.10	Yakıt-/gaz deposu: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012	
14.1.11	Yakıt-/gaz deposu: sürtüyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
14.1.12	Yakıt pompası-/filtre: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
14.1.13	Yakıt pompası-/filtre: uygun monte edilmemiş	Ağır Kusur	15.01.2012	
14.1.14	Yakıt/gaz deposu: onaysız	Ağır Kusur	15.01.2012	
14.1.15	Yakıt/gaz deposu: sızdırıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
14.1.16	Yakıt/gaz deposu: depo sabitleme bantı yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
14.1.17	Yakıt/gaz deposu: donanım hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
14.1.18	Yakıt/gaz deposu: donanım kapakları hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
14.1.19	Yakıt/gaz deposu: havalandırma bozuk	Ağır Kusur	15.01.2012	
14.1.20	Yakıt/gaz deposu: havalandırma yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
14.1.21	Atık gaz: ısı yalıtım sacı yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
14.1.22	Sıvı gaz sistemi onaysız	Ağır Kusur	15.01.2012	
14.1.23	Gaz Sızdırmazlık Raporu:Yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
14.1.24	Gaz Sızdırmazlık Raporu:Süresi geçmiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
14.1.25	Yakıt/gaz deposu: ömrü ilgili mevzuatta belirtilen süreyi aşmış	Ağır Kusur	15.01.2012	
14.1.26	Lpg/Cng Yakıt Sistemi: Yakıt Tankı üzerindeki bilgiler tespit edilemiyor.	Ağır Kusur	01.07.2012	
14.1.27	Lpg/Cng Yakıt Sistemi: Regülatör üzerindeki bilgiler tespit edilemiyor.	Hafif Kusur	01.07.2012	
14.1.29	Yakıt/gaz deposu: donanım kapakları yok	Hafif Kusur	03.07.2017	
<b>14.2</b>	<b>Egzoz sistemi: Hasarlar/Bağlantılar</b>			
14.2.1	Egzoz: çatlak	Hafif Kusur	15.01.2012	
14.2.2	Egzoz: uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
14.2.3	Egzoz: gürültülü çalışıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	
14.2.4	Egzoz: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
14.2.5	Egzoz: kaçırıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
14.2.6	Egzoz bağlantısı: gevşek	Ağır Kusur	15.01.2012	
14.2.7	Egzoz bağlantısı: kırılmış	Ağır Kusur	15.01.2012	
14.2.8	Egzoz bağlantısı: yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
14.2.9	Egzoz: ısı yalıtım sacı yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
14.2.11	Egzoz: katalitik konvektör sökülmiş	Ağır Kusur	03.03.2014	
14.2.12	Egzoz: arka susturucu yok	Ağır Kusur	03.03.2014	
<b>14.3</b>	<b>Egzoz sistemi: Model</b>			
14.3.1	Egzoz: çıkış boru(ları) :uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
14.3.2	Egzoz: ilgili yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	15.01.2012	
14.3.4	Egzoz: çıkış boru(ları) : ilave montaj bağlantısı gerekli	Hafif Kusur	15.01.2012	
14.3.5	Egzoz: çıkış boru(ları)nın yönü uygun değil	Ağır Kusur	15.01.2012	
<b>14.4</b>	<b>Gürültü oluşumu</b>			
<b>14.5</b>	<b>Duman oluşumu</b>			
14.5.1	Duman oluşumu: çok fazla siyah duman oluşumu	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
14.5.2	Duman oluşumu: çok fazla mavi duman oluşumu	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
14.5.3	Duman oluşumu: çok fazla	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
<b>14.6</b>	<b>Egzoz emisyonu</b>			
14.6.1	Geçerli egzoz emisyon ruhsatı yok	Ağır Kusur	15.01.2012	

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
<b>14.7</b>	<b>Motor/Tahrik Yağ kaçaqları</b>			
14.7.1	Motor: yağ kaçaqları var	Hafif Kusur	15.01.2012	
14.7.2	Şanzıman: yağ kaçaqları var	Hafif Kusur	15.01.2012	
14.7.4	Aks mili: yağ kaçaqları var	Hafif Kusur	15.01.2012	
14.7.7	Diferansiyel: yağ kaçaqları var	Hafif Kusur	15.01.2012	
<b>14.8</b>	<b>Motor soğutma suyu kaçaqları</b>			
14.8.1	Motor: soğutma suyu kaçaqları var	Hafif Kusur	15.01.2012	
14.8.2	Radyatör/soğutma suyu hortum(ları): su kaçırıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
14.8.3	Radyatör/soğutma suyu hortum(ları): uygun monte edilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
14.8.4	Radyatör/soğutma suyu hortum(ları): hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
<b>14.9</b>	<b>Direksiyon/Fren/Amortisör: Yağ kaçaqları</b>			
14.9.2	Frenler: hidrolik yağ kaçaqları var	Ağır Kusur	15.01.2012	
14.9.3	Amortisör: hidrolik yağ kaçaqları var	Hafif Kusur	15.01.2012	
14.9.5	Direksiyon: hidrolik yağ kaçaqları var	Ağır Kusur	03.03.2014	
<b>15</b>	<b>İlave kontroller</b>			
<b>15.1</b>	<b>Kapı kapalı-/Kilit pozisyonu/Kontrol sistemi</b>			
15.1.1	Kapı kilit pozisyon kontrolü: fonksiyonunu yerine getirmiyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
15.1.2	Kapı kilit pozisyon kontrolü: yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
15.1.3	Kapı kapalı pozisyonu: çok zor kapanıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
<b>15.2</b>	<b>Sürücü mahalli</b>			
15.2.1	Güneşlikler: yeterli değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
15.2.2	Güneşlikler: yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
<b>15.2.4</b>	<b>Güneşlik/ler: hasarlı</b>	Hafif Kusur	03.07.2017	
<b>15.3</b>	<b>Oturak-/Ayakta durma-/Oturma bankı/Tutamak kolları</b>			
15.3.1	Oturak düzeni: ilgili yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	15.01.2012	
15.3.2	Tutamak kol(ları): ulaşılamıyor	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
15.3.3	Tutamak kol(ları): yok	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
15.3.4	Oturma bankı: ilgili yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	15.01.2012	
15.3.5	Ayakta durma yeri/tutamak kolları: ilgili yönetmeliğe uygun değil	Ağır Kusur	15.01.2012	
15.3.6	Ayakta durma yeri: işaretli değil	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
15.3.7	Koridor genişliği yeterli değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
15.3.8	Tutamak kol(ları): uygun değil	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
15.3.9	Tutamak kol(ları): çocuklar için uygun değil	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
15.3.10	Oturma yerleri öğrenci taşıma için uygun değil	Ağır Kusur	15.01.2012	
<b>15.4</b>	<b>Binişler ve İnişler</b>			
15.4.1	Binişler ve İnişler güvenli değil	Ağır Kusur	15.01.2012	
15.4.2	Binişler ve İnişler basamak aydınlatma lambası: yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
15.4.3	Binişler ve İnişler ilgili yönetmeliğe aykırı	Ağır Kusur	15.01.2012	
15.4.4	Binişler ve İnişler: ölçüler çok küçük	Ağır Kusur	15.01.2012	
15.4.5	Binişler ve İnişler: ikinci giriş/çıkış gerekli	Ağır Kusur	15.01.2012	
15.4.6	Binişler ve İnişler basamaklar arası: çok yüksek	Ağır Kusur	15.01.2012	
15.4.8	Binişler ve İnişler basamaklar arası: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
15.4.9	Binişler ve İnişler basamak aydınlatma lambası: yanlış	Hafif Kusur	15.01.2012	
15.4.10	Binişler ve İnişler basamak aydınlatma lambası: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
15.4.11	Binişler ve İnişler basamaklar arası: basamak yok	Ağır Kusur	23.03.2015	
<b>15.5</b>	<b>Acil çıkışlar</b>			
15.5.1	Acil çıkış(lar): acil cam kırma çekici yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
15.5.2	Acil çıkış(lar): acil çıkışlar gerektiğinde açılmıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
15.5.3	Acil çıkış(lar): ulaşım zorluğu	Hafif Kusur	15.01.2012	
15.5.4	Acil çıkış(lar): sayısı yeterli değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
15.5.5	Acil çıkış(lar): ebatları uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
15.5.6	Acil çıkış(lar): belirtilmemiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
15.5.8	Acil çıkış işaretlemesi yok	Hafif Kusur	03.07.2017	
15.6	<b>Taban halısı</b>			
15.6.1	Taban halısı: kaymaya karşı uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
15.6.2	Taban halısı: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	
15.6.3	Taban halısı: ayaklara takılma tehlikesi var	Hafif Kusur	15.01.2012	
15.7	<b>Telsiz ve haberleşme cihazları (Taksi)</b>			

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
15.7.1	Telsiz ve haberleşme cihazları: çalışmıyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
15.7.2	Telsiz ve haberleşme cihazları: yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
<b>15.8</b>	<b>Yangın söndürme tüpü</b>			
15.8.1	Yangın söndürme tüpü:yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
15.8.2	Yangın söndürme tüpü: eksik	Hafif Kusur	15.01.2012	
15.8.3	Yangın söndürme tüpü: kontrol süresi geçmiş	Hafif Kusur	15.01.2012	
15.8.4	Yangın söndürme tüpü: tanımlama yapılmamış	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
15.8.8	Yangın söndürme tüpü: bağlantı braket(leri) uygun değil	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
<b>15.8.10</b>	<b>Yangın söndürme tüpü: bağlantı braket(leri) uygun değil</b>	<b>Hafif Kusur</b>	<b>03.07.2017</b>	
<b>15.9</b>	<b>İç aydınlatma sistemi</b>			
15.9.1	İç aydınlatma sistemi: fonksiyonu yetersiz	Hafif Kusur	15.01.2012	
15.9.2	İç aydınlatma sistemi: pozisyonu yetersiz	Hafif Kusur	15.01.2012	
15.9.3	İç aydınlatma sistemi: yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
<b>15.10</b>	<b>Toplu taşıma araçları dış yazılar /tanımlamaları</b>			
15.10.1	Dış yazılar/tanımlamalar: aydınlatma arızalı	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
15.10.2	Dış yazılar/tanımlamalar: ayakta-/oturma yeri levhası yok	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
15.10.3	Dış yazılar/tanımlamalar: okul servisi tabelası yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
15.10.4	Dış yazılar/tanımlamalar: okul servisi tabelası tam değil	Ağır Kusur	15.01.2012	
15.10.6	Dış yazılar/tanımlamalar: tam değil	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
15.10.7	Dış yazılar/tanımlamalar: hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
15.10.8	Dış yazılar/tanımlamalar: yazılar yok	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
15.10.9	Dış yazılar/tanımlamalar: dış tanımlama aydınlatması yok	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
15.10.10	Dış yazılar/tanımlamalar: dış tanımlama aydınlatması arızalı	Ağır Kusur	15.01.2012	2.07.2017
15.10.11	Dış yazılar/tanımlamalar: aydınlatma yok	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
15.10.14	Dış yazılar/tanımlamalar: okul servisi tabelası yanlış	Ağır Kusur	15.01.2012	
15.10.17	Dış Yazılar/Tanımlamalar:mevzuata aykırı yazılar mevcut	Hafif Kusur	04.02.2013	2.07.2017
15.10.18	Dış Yazılar/Tanımlamalar (Logo): tescilde kayıtlı değil	Hafif Kusur	23.03.2015	2.07.2017
<b>15.11</b>	<b>Toplu taşıma araçları iç yazılar/tanımlamaları</b>			
15.11.1	İç yazılar/tanımlamalar: özürölüler için levha yok	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
15.11.2	İç yazılar/tanımlamalar: acil çıkış işaretleme yok	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
15.11.3	İç yazılar/tanımlamalar: ayakta/oturma yeri levhası yok	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
15.11.4	İç yazılar/tanımlamalar: ayakta/oturma yeri levhası yanlış	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
15.11.5	İç yazılar/tanımlamalar:özürölüler için levha yanlış	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
15.11.7	İç yazılar/tanımlamalar:hasarlı	Hafif Kusur	15.01.2012	2.07.2017
15.11.11	İç yazılar/tanımlamalar: tescil kayıtlarında okul servisi ifadesi yok	Ağır Kusur	23.03.2015	2.07.2017
<b>15.11.14</b>	<b>İç yazılar/tanımlamalar: engelliler için levha yok</b>	<b>Hafif Kusur</b>	<b>03.07.2017</b>	
<b>15.11.13</b>	<b>İç yazılar/tanımlamalar:engelliler için levha yanlış</b>	<b>Hafif Kusur</b>	<b>03.07.2017</b>	
<b>15.12</b>	<b>Taksi-levhası/İşletme numarası</b>			
15.12.1	Taksi levhası: bağlantısı hatalı	Ağır Kusur	15.01.2012	
15.12.2	Taksi levhası: hasarlı	Ağır Kusur	15.01.2012	
15.12.3	Taksi levhası: aydınlatma yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
15.12.4	Taksi levhası:yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
<b>15.13</b>	<b>Taksi/Rengi/Reklam yazısı</b>			
<b>15.14</b>	<b>Taksi-metre</b>			
15.14.1	Taksi-metre: onaysız takılmış	Ağır Kusur	15.01.2012	
15.14.2	Taksi-metre: yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
15.14.4	Taksi-metre: zor okunuyor	Hafif Kusur	15.01.2012	
15.14.9	Taksi-metre: kalibrasyon geçerli değil	Ağır Kusur	03.03.2014	

KODU	ACIKLAMA	KUSURGRUBU	BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
15.14.10	Taksi-metre mühür: hasarlı	Ağır Kusur	03.03.2014	
15.14.11	Taksi-metre mühür: yok	Ağır Kusur	03.03.2014	
<b>15.15</b>	<b>Ambulans</b>			
15.15.1	Dış yazılar/tanımlamalar: tam değil	Hafif Kusur	15.01.2012	
15.15.2	Dış yazılar/tanımlamalar: yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
15.15.3	Dış yazılar/tanımlamalar: aydınlatma yok	Ağır Kusur	15.01.2012	
15.15.4	Dış yazılar/tanımlamalar: aydınlatma arızalı	Ağır Kusur	15.01.2012	
15.15.5	Araç modeli ve/veya yaşı ilgili Yönetmelikte belirtilenden fazla	Hafif Kusur	15.01.2012	
<b>15.16</b>	<b>İlk yardım çantası</b>			
15.16.2	İlk yardım çantası:içindekiler eksik	Hafif Kusur	15.01.2012	
15.16.3	İlk yardım çantası: yok	Hafif Kusur	15.01.2012	
<b>15.18</b>	<b>Yangın algılama ve alarm sistemi</b>			
15.18.2	Yangın algılama ve alarm sistemi:geçerli teknik inceleme raporu yok	Hafif Kusur	03.07.2017	

#### TAŞIT SINIFLARI :

- 1) Yolcu taşımak için kullanılan ve sürücü koltuğu haricinde 8'den fazla koltuğu olan motorlu taşıtlar,
- 2) Yük taşımak için kullanılan ve azami müsaade edilebilir ağırlığı 3500 kg'dan fazla olan motorlu taşıtlar,
- 3) Azami müsaade edilebilir ağırlığı 3500 kg'dan fazla olan römorklar ve yarı römorklar
- 4) Taksiler ve ambulanslar
- 5) Normal olarak karayolunda yük taşımak için kullanılan ve azami müsaade edilebilir ağırlığı 3500 kg'dan az olan tarım ve orman traktörleri haricindeki en az dört tekerlekli motorlu ve motorsuz taşıtlar,
- 6) Yolcu taşımak için kullanılan ve sürücü koltuğu haricinde 8'den az koltuğu olan en az dört tekerlekli motorlu taşıtlar,
- 7) Traktörler,
- 8) Motosikletler, Motorlu Bisikletler,



























































SINIFLAR
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
12345678
12345678
12345678
12345678
1234567
1234567
1234567
1234567
12357
12357
12357
12357
12357
12357
12357
12357
12357
12357
12357
12357
12357
12357
123567
12357
12357
12357
12357
12357
12357
12357
12357
12357
12357
12357
12357
235
235
235
235
235





SINIFLAR
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1245678
1245678
1245678
1245678
1245678
1245678
1245678
1245678
1245678
1245678
1245678
1245678
1245678
1245678
1245678
1245678
8
8
8
1
12345678
12345678
1256
1
2
5
1
1
7
35
8
456
125
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
12345678
1245678
1245678





SINIFLAR
124567
124567
124567
124567
1245678
1245678
1245678
123456
123456
123456
123456
123456
1245678
1245678
1245678
1245678
1245678
1245678
1245678
1245678
12
12
12
12
12
12
12
12
1245678
1245678
124568
7
12
12
12
1245678
1245678
1245678
1245678





SINIFLAR
1
1
1
1
14
1
1
1



SINIFLAR
4
4
1 2 4 5 6
1 2 4 5 6
1 2 4 5 6
1 2 4 5 6
1 2 4 5 6
1 2 3
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
1
1
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
1
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
1
1 4
1 4
4
4
4
4
4
4
4
4

SINIFLAR
4
4
4
4
4
4
4
1 2 4 5 6
1 2 4 5 6
1

kerlekli